

生態保育措施自主檢查表

施工前 施工中 完工後 (編號: _____)

計畫及工程名稱	左鎮區南168-2澄山一號橋改建工程	填表日期	民國 112 年 12 月 31 日			
填表人員 (單位/職稱)	盛祥營造有限公司/工地負責人	預定完工日 (施工進度)	民國 113 年 05 月 06 日 進度: 100.74%			
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	(1) 本計畫無保全對象。	✓				
生態保育措施	(2) 限制施工範圍以避免破壞周邊次生林及濱溪高草地。	✓				
	(3) 施工便道設置應優先規劃於既有道路。	✓				
	(4) 做好施工管理，減少對周圍棲地的干擾破壞。	✓				
	(5) 每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段(早上8點前及下午5點後)。	✓				
	(6) 施工人員或機具產生之污廢水，均妥善收集處理至放流水標準後，始排放至鄰近承受水體。				✓	
	(7) 若移除喬木則以原生樹種補植。				✓	
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱： 盛祥營造有限公司 姓名(簽章)： 林士凱

監造單位

單位職稱： 松陽工程顧問有限公司 姓名(簽章)： 黃偉倫



生態保育措施照片及說明

4. 做好施工管理，減少對周圍棲地的干擾破壞



日期：112.04.29

說明：未干擾破壞周圍棲地

日期：112.12.31

說明：未干擾破壞周圍棲地

生態保育措施自主檢查表

施工前 施工中 完工後 (編號: _____)


計畫及工程名稱	左鎮區南168-2澄山一號橋改建工程	填表日期	民國 113 年 01 月 31 日			
填表人員 (單位/職稱)	盛祥營造有限公司/工地負責人	預定完工日 (施工進度)	民國 113 年 05 月 06 日 進度: 97.9%			
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行, 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	(1) 本計畫無保全對象。	✓				
生態保育措施	(2) 限制施工範圍以避免破壞周邊次生林及濱溪高草地。	✓				
	(3) 施工便道設置應優先規劃於既有道路。	✓				
	(4) 做好施工管理,減少對周圍棲地的干擾破壞。	✓				
	(5) 每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段(早上8點前及下午5點後)。	✓				
	(6) 施工人員或機具產生之污廢水,均妥善收集處理至放流水標準後,始排放至鄰近承受水體。				✓	
	(7) 若移除喬木則以原生樹種補植。				✓	
備註: 表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱: 盛祥營造有限公司 姓名(簽章): 林士凱

監造單位

單位職稱: 松陽工程顧問有限公司 姓名(簽章): 黃偉倫



生態保育措施照片及說明

4. 做好施工管理，減少對周圍棲地的干擾破壞



日期：112.04.29

說明：未干擾破壞周圍棲地

日期：113.01.31

說明：未干擾破壞周圍棲地

生態保育措施自主檢查表

施工前 施工中 完工後 (編號: _____)

計畫及工程名稱	左鎮區南168-2澄山一號橋改建工程	填表日期	民國 113 年 02 月 29 日			
填表人員 (單位/職稱)	盛祥營造有限公司/工地負責人	預定完工日 (施工進度)	民國 113 年 05 月 06 日 進度: 84.25 %			
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行, 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	(1) 本計畫無保全對象。	✓				
生態保育措施	(2) 限制施工範圍以避免破壞周邊次生林及濱溪高草地。	✓				
	(3) 施工便道設置應優先規劃於既有道路。	✓				
	(4) 做好施工管理,減少對周圍棲地的干擾破壞。	✓				
	(5) 每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段(早上8點前及下午5點後)。	✓				
	(6) 施工人員或機具產生之污廢水,均妥善收集處理至放流水標準後,始排放至鄰近承受水體。				✓	
	(7) 若移除喬木則以原生樹種補植。				✓	
備註: 表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱: 盛祥營造有限公司 姓名(簽章): 林士凱

監造單位

單位職稱: 松陽工程顧問有限公司 姓名(簽章): 黃偉倫



生態保育措施照片及說明

4. 做好施工管理，減少對周圍棲地的干擾破壞



日期：112.04.29

說明：未干擾破壞周圍棲地

日期：113.02.29

說明：未干擾破壞周圍棲地