

(單位) 巡查修復10月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	完成數	4小時內維修	超過24小時內維修完成	超過48小時內維修完成數	完工確認日期
1	10/3	490904、490496、二鎮里二鎮公園編號22	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			10/3		V			10/4
2	10/5	492171	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			10/5		V			10/6
3	10/6	490397、渡頭公編號23-1	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			10/6		V			10/7
4	10/9	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
5	10/9	492654	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			10/9			V		10/11
6	10/11	492437、491991、491180、492092、491652	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			10/11		V			10/12
總計																				

(單位) 巡查修復10月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順 或接點生鏽	其他	派工日期	4小時內維修 完成數	超過24小時 至48小時內 維修完成	超過48小時 至72小時內 維修完成	完工確認日期
7	10/14	492647	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工								V			10/14		V		10/15	
8	10/17	全區定期巡查、 491077	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工								V			10/17		V		10/18	
9	10/19	490871	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工								V			10/19		V		10/20	
10	10/19	渡拔里84下側車道2盞 新設、渡拔里北極殿抽水站 新設	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
11	10/20	491652	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工										V	10/20		V		10/21	
12	10/24	491192、491482 490714	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工								V			10/24		V		10/25	
總計																			

(單位) 巡查修復10月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順 或接點生鏽	其他	派工日期	完成數 4小時內維修	超過24小時 至48小時內 維修完成	超過24小時 至48小時內 維修完成數	超過48小時 維修完成數
13	10/26	西庄里 080	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		10/26		V			10/27
14	10/27	490011	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		10/27		V			10/28
15																			
16																			
17																			
18																			
總計																			