



弱勢家庭房屋修繕

105.08.07 吳氏姊弟



個案基本資料

- 個案為三姊弟，父母、祖父母皆已過世，三姊弟獨立居住。
- 個案因風災毀損演種，且難以自行修復屋舍。

修繕前會勘



修繕前屋況



屋頂泥水鋪平



屋頂搭設



鋁門窗更換



木工裝潢



電氣線路、水塔裝設



電氣線路、水塔裝設



壁面粉刷



修繕前後對照



修繕前後對照

