




弱勢家庭房屋修繕

六甲區 毛○○

106.12.28





基本資料

- 67歲，未婚，與案二哥家庭同住，領有重度視障證明而無法工作，列冊低收入戶第二款並請領社會局生活津貼。
- 家中經濟狀況不佳。
- 居住於老舊的平房，屋瓦破損，樑板、內部結構破舊而風雨會滲漏。



修繕前評估



修繕前屋況

外觀



內部



修繕前屋況

房間



廚房





金屬工會施工(鋼板工程)





電氣工會施工(管路工程)





泥水工會施工(泥作工程)





木工工會施工(室內裝修工程)






油漆工會施工(油漆工程)





泥水工會施工(磁磚工程)





電氣工會施工(廚具及燈具安裝)



修繕前後對照

修繕前外觀



修繕後外觀



修繕前後對照

修繕前門口

修繕後門口



修繕前後對照

修繕前內部



修繕前內部



修繕前後對照

修繕前房間



修繕後房間



修繕前後對照

修繕前廚房



修繕後廚房



修繕工會合照



修繕完工大合照

