



臺南市政府勞工局
弱勢職災勞工房屋修繕計畫

108.11.24

個案簡介

杜○○：

- 案主(41歲)，就業中和家人同住，案家人並無領取社會津貼。戶長為68歲母親黃○○，目前每月領有老年年金4,559元/月。其餘同住家人尚有屋主大哥(已歿)的兒子和媳婦，及兩人所生之女兒；還有屋主二姐的兒子、女兒。
- 屋主家同址分戶，另一戶長為屋主二姐的兒子(陳○○，27歲)，就業中，未符合低收及中低收資格。
- 案家房屋於8/30下午五點左右，因案母在廚房煮菜，不甚忘記關閉爐火而引發火災，案主表示房屋尚在房貸中，但起火地點因是增建不算在原購屋的建築範圍內，保險恐無法給付，案家恐無力負擔火災後龐大的房屋修繕費用。

火災後房屋概況

火災後一樓客廳和後方廚房已嚴重燒毀



修繕前屋況



火災後房屋概況

火災後二樓多處壁面和樓梯扶手燒毀、天花板鋼筋外露



修繕前樓梯間



修繕前二樓天花板鋼筋外露



修繕前評估



修繕前評估



修繕前評估



鋁製品門寬丈量



電路管線重整勘查



修繕前評估



泥水磚造、壁面修繕丈量



木工丈量隔間

108.10.26 泥水工會進行天花板鋼筋防鏽處理



108.10.26 電氣迴路配電施工、鋁門窗安裝



電線迴路配置施工



鋁門窗框安裝



108.10.27 一、二樓浴室砌磚、牆壁水泥施工



108.11.02 電氣、鋁製工會施工



電線迴路配置施工



浴室鋁門窗安裝施工




108.11.03、11.10-11.11 泥水工會施工



牆壁粉刷補土施工



磁磚鋪設作業



地面磁磚鋪設作業



108.11.17 木工、電氣工會施工



木工隔間作業



衛浴設備安裝



木工房門安裝作業



燈具設備安裝

108.11.19、11.24 鋁製、油漆工會施工



浴廁鋁門安裝



壁面粉刷作業

完工照片



二樓房間內部



一樓客廳內部



廚房後方浴廁

完工照片



二樓樓梯間



臥室內部



廚房內部



天花板輕鋼架

局長與工會大合照



有情有疼心
有故事入厝

