



臺南市政府勞工局
弱勢職災勞工房屋修繕計畫

109.03.15

個案簡介

- 案主鄭吳00女士(年齡64歲)具有身心障礙手冊(肢體/輕度)，目前出入須依賴輪椅進出；丈夫鄭00(年齡75)，腳行走不便，目前行動上需撐拐杖，夫妻二人目前無就業，案家亦無社會局中、低收等資格。
- 案主和丈夫育有1子1女，大兒子平時打臨工，工作收入不甚穩定；女兒目前工作穩定，為家中主要經濟來源，整體家境與居住環境不甚理想。
- 案家房屋為早期興建三合院平房，屋瓦殘舊多處漏水，樑柱亦多有腐蝕情形，家中無洗手間僅有簡單的淋浴間，平時依賴屋外流動廁所如廁。門庭地面多處凹陷不平，輪椅進出不便。

修繕前評估

2/4-各工會進行會勘



修繕前評估

2/4-各工會進行會勘



修繕前-木工丈量



修繕前-屋頂破損情形



109.02.20 電氣志工進行房屋斷電以利後續施工安全



109.02.23 慈濟志工協助拆除屋瓦



109.02.26 搭建屋頂鋼骨



109.02.28 電路管線施工(電氣志工)



管路配置施工



門前排水管路施工



109.02.29 地面灌漿、磚瓦填補作業等(泥水志工)

門庭地面水泥鋪平作業



屋頂磚瓦泥水填補



無障礙坡道施工



109.03.03 屋頂鋼板搭建



109.03.08 屋頂輕鋼架裝設 (木工志工)

木工志工搭建輕鋼架作業



109.03.08 電路電氣照明設備安裝(電氣志工)



電路拉整、照明設備安裝



黃偉哲市長至現場關心修繕情形

109.02.29、03.08 餐飲工會志工為修繕夥伴準備午餐



109.03.08、04.10 鋁製品志工裝設鋁門窗

鋁門調整作業




安裝新鋁門窗

109.03.15 油漆志工粉刷、美化壁面



完工照片

結構安全增強- 屋頂鋼架、鐵板部分



完工照片



臥室內部



客廳內部



房屋外觀

完工照片



新鋁門窗




移動式無障礙木坡道




門前無障礙坡道

市長、局長與工會大合照



有情有疼心入厝

市長、局長與工會大合照



有情有疼心入厝