



臺南市政府勞工局
弱勢職災勞工
房屋修繕計畫
吳○○先生

111.08.07完工

個案簡介：吳○○先生

 案主(57年次)單親撫育一名兒子(現14歲)，具有低收入戶資格。

 目前所住房屋天花板老舊有坍塌疑慮，下雨時會漏水，門窗多處毀損，但案主靠打零工維生，經濟收入不穩定，無力自行翻修住宅。

修繕前評估

111.03.01、111.03.17、
111.04.20、111.06.10、111.06.21






修繕施工 111.07.03

斷電及安裝臨時電箱(電氣)



修繕施工 111.07.09

屋瓦、天花板拆除(泥水)



修繕施工 111.07.12、111.07.13

屋頂鋼骨施工(金屬)



修繕施工 111.07.17

屋頂牆縫空隙填補(泥水)



修繕施工 111.07.20、111.07.21

屋頂鐵厝施工(金屬)



修繕施工 111.07.24

配管線、開關、插座、冷熱水管路、雨水排水(電氣)



修繕施工 111.07.30

安裝鋁門窗(鋁製)



修繕施工 111.07.31

安裝天花板輕鋼架、浴室塑膠天花板、房門(木工)



修繕施工 111.07.31

安裝燈具、廚具、衛浴設備(電氣)



修繕施工 111.08.07

牆壁粉刷美化(油漆)




修繕前後對照圖

大門修繕前




大門修繕後



修繕前後對照圖

天花板修繕前



天花板修繕後




修繕前後對照圖

房門修繕前



房門修繕後



修繕前後對照圖

房間修繕前



房間修繕後



媒體報導



有情有疼心入厝

