

3. 海安路三段(成功路至和緯路)

樹木健康與結構缺陷及生育地因子目視評估表

日期	2021.01.28	路段	海安路三段									
調查人	王若琪	樹木編號	3561	3566	3568	3569	3570	3571	3619	3620	3622	3623
		樹種	葉	小葉	"	"	"	"	金木P	"	"	"

力學結構形態 因子1.根(主幹高度30cm以下)												
項次	項目	項次-分數										
A	結構根裸露或浮根 S.											
B	根冠埋沒 S.											
C	根生長受限 S.H.											
D	機械性傷害 S.H.		D-3	D-3	D-2	B-3		C-2		D-2		
E	腐朽 S. H.	X	F-3	H-3		D-3	D-3	D-3		F-3		E-2
F	環根或扭曲的根 S.H.											
G	土壤夯實或浸水 H.											
H	病蟲害 H.											

力學結構形態 因子2.樹幹(主幹高度30cm以上)												
項次	項目	項次-分數										
A	樹皮顏色、形狀正常,無空洞 S. H.											
B	樹幹傾斜(傾斜角度) S.											
C	機械性傷害 S.H.			C-3						B-3	B-2	B-2
D	腐朽 S. H.				C-3					(15°)	(15°)	(20°)
E	樹幹變形膨大或凹陷 S.H.	X	E-3				X		X			
F	樹幹縱裂 S.											
G	流樹脂 S. H.											
H	病蟲害及附生植物 H.											

力學結構形態 因子3.骨架枝條												
項次	項目	項次-分數										
A	樹冠失衡、骨架枝條傾斜 S.											
B	過度延伸枝條 S.											
C	共優勢枝條(夾樹皮) S.											
D	修剪傷口無癒合 S.H.	X	D-3	X	D-3		D-3	X	A-2		X	D-1
E	腐朽 S. H.								(20°)			
F	病蟲害及附生植物 H.											

生物學健康活力 因子1.小枝及葉												
項次	項目	項次-分數										
A	濃密樹冠 H.											
B	樹冠之輻射狀分布 H.											
C	獅子尾 H.											
D	芽、葉子顏色、形狀和大小 H.	4	4	4	3	3	E-3	4	4	C-3		E-3
E	枯梢(弱或枯死的小枝) H.									E-3		
F	病蟲害及附生植物 H.											
最低分數	S.=結構性相關項目	4	4	3	2	3	3	2	2	2	1	
	H.=健康相關項目	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	
分流結果(綠-黃綠-黃-紅-黑)		黃	紅	綠	紅	紅	紅	紅	紅	黑	黑	黑

樹木基本形狀及尺寸特徵資料												
樹高(m)	10.9	8.3	8.1	9	8.2	8.1	6.5	7.1	6.0	8.1		
胸高直徑(cm)	32.8	31.6	25.3	31.3	28.3	30	19.9	20.1	16.3	20.6		
樹冠密度(%)	85	50	60	40	45	55	60	60	65	45		
活樹冠比例(%)	45	45	20	25	35	35	50	50	20	35		

生育地因子												
項次	植栽構造類型	項次										
A	人行道植栽穴											
B	人行道植栽帶	A	B	B	B	B	B	C	C	C	C	
C	中央分隔島											
D	柏油路面											
草皮等競爭植被(a)或其他堆積物(b)		a	黃	"	"	"	"	a	a	a	a	
土壤性質(a排水良好/b稍微潮濕/c潮濕/d土壤夯實)		a	d	d	d	d	d	a	a	a	a	

