

臺南市運河光流域環境設施生態檢核施工階段自主檢查表

表號：

檢查日期：

108/05/17

施工查核點：

施工進度：

%

預定完工日期：

108/11/25

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	大樹保護：工程材料、機具避免放置保留34 棵大樹(位置詳附圖)之根系上；材料搬運、機具運作避免傷及保留大樹之枝幹。	✓				材料及機具未放置保留樹之根系上並使用凡爾士包裹
	2	五梨跤植株保護：廣場前欄杆拆除工程迴避五梨跤植株生長區域，材料、機具避免放置其上。	✓				已迴避五梨跤生長區域
生態友善措施	3	運河水質保護：工程施作過程避免混凝土、油漆、電器材料掉落運河，而導致水質變化，進而影響水域生物。				✓	
	4						

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱：

金光泰營造工地負責人

姓名(簽章)：

陳忠勇

監造單位

單位職稱：

姓名(簽章)：

工程生態檢核施工階段照片及說明

1. 大樹保護：工程材料、機具避免放置保留 34 棵大樹(位置詳附圖)之根系上；保留大樹之枝幹以厚棉布包裹，減少損傷。

[施工階段]



[施工階段]



日期:108.05.17

說明:已於開工前已被砍除

日期:108.05.17

說明:枝幹已 PU 紙保護

[施工階段]



[施工階段]



日期: 108.05.17

說明: 枝幹已 PU 紙保護

日期: 108.05.17

說明:已於開工前枯死

[施工階段]



[施工階段]

日期:108.05.17

說明: 枝幹已 PU 紙保護

日期:

說明:

2. 五梨跤植株保護：廣場前欄杆拆除工程迴避五梨跤植株生長區域，材料、

機具避免放置其上。

[施工前]



[施工階段]



日期:107.09.12

說明:欄杆外的五梨跤植株

日期:108.05.17

說明:

2. 運河水質保護: 工程施作過程避免混凝土、油漆、電器材料掉落運河，而導致水質變化，進而影響水域生物。

[照明設施施工照片]

日期:


說明:

日期:

說明:

註：1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝。2. 表格欄位不足可自行增加

#	物種
1	構樹
2~13、 15、34、 17~32	欖仁
14、16	臺灣檫
33	大葉雀榕



附圖 現地保留大樹之位置圖

臺南市運河光流域環境設施生態檢核施工階段自主檢查表

表號：

檢查日期：108/07/22 施工查核點： 施工進度： % 預定完工日期：108/11/25

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	大樹保護：工程材料、機具避免放置保留34 棵大樹(位置詳附圖)之根系上；材料搬運、機具運作避免傷及保留大樹之枝幹。	✓				材料及機具未放置保留大樹之根系上並使用PU袋包裹
	2	五梨跤植株保護：廣場前欄杆拆除工程迴避五梨跤植株生長區域，材料、機具避免放置其上。	✓				已迴避五梨跤生長區土或
生態友善措施	3	運河水質保護：工程施作過程避免混凝土、油漆、電器材料掉落運河，而導致水質變化，進而影響水域生物。				✓	
	4						
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化							

施工廠商
單位職稱：

金大泰營造
工地負責人

姓名(簽章)：

陳忠勇

監造單位

單位職稱：

姓名(簽章)：

工程生態檢核施工階段照片及說明

1. 大樹保護：工程材料、機具避免放置保留 34 棵大樹(位置詳附圖)之根系上；保留大樹之枝幹以厚棉布包裹，減少損傷。

[施工階段]



[施工階段]



日期:108.07.22

說明:已於開工前已被砍除

日期:108.07.22

說明:枝幹已 PU 紙保護

[施工階段]



[施工階段]



日期: 108.07.22

說明: 枝幹已 PU 紙保護

日期: 108.07.22

說明: 枝幹已 PU 紙保護

[施工階段]



[施工階段]

日期:108.07.22

說明: 枝幹已 PU 紙保護

日期:

說明:

2. 五梨跤植株保護：廣場前欄杆拆除工程迴避五梨跤植株生長區域，材料、

機具避免放置其上。

[施工前]



日期:107.09.12

說明:欄杆外的五梨跤植株

[施工階段]



日期:108.07.22

說明:

2. 運河水質保護: 工程施作過程避免混凝土、油漆、電器材料掉落運河, 而導致水質變化, 進而影響水域生物。

[照明設施施工照片]

日期:

說明:

日期:

說明:

註: 1. 請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片, 照片需完整呈現執行範圍及內容, 儘可能由同一位置同一角度拍攝。2. 表格欄位不足可自行增加

#	物種
1	構樹
2~13、 15、34、 17~32	欖仁
14、16	臺灣樺
33	大葉雀榕



附圖 現地保留大樹之位置圖