

112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	關廟社區活動中心	
收容地點/場所 位置/建物樓層	文化街 85 號/1-2 樓 /2 層	
第二避難所	關廟國小	
負責人/管理人	李賢村/廖彩雲	
服務範圍/里長/ 里幹事	全區(關廟里/楊宗輝/陸珍華、香洋里/盧建平/陸珍華 山西里/楊啟賢/黃宗彬、新埔里/張敬仁/黃全敏 北勢里/郭水道/林威良、松腳里/楊文慶/周聰琦 新光里/黃瑞池/戴瑋志、下湖里/董錦松/林威良 埤頭里/許文進/黃宗彬、深坑里/林國治/林濬紳 東勢里/方耀南/周聰琦、五甲里/盧振良/黃全敏 花園里/郭文郁/戴瑋志、布袋里/陳龍目/林濬紳 龜洞里/洪世東/劉泰成	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨關廟國中、消防局第五大隊關廟分隊、台電，對外道路【182 縣道、南 2 高】；車輛可由文化街進入	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	180 人	
總面積	668 平方公尺	
是否通過建物結構安全檢查	是	
是否通過水電安全檢查	是	
是否通過消防設施安全檢查	是	


112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	關廟國中	
收容地點/場所 位置/建物樓層	中山路二段 172 號/ 一期校舍防空避難 室/4 層、操場	
第二避難所	關廟社區活動中心	
負責人/管理人	黃旭陽/李國賢	
服務範圍/里長/ 里幹事	全區(關廟里/楊宗輝/陸珍華、香洋里/盧建平/陸珍華 山西里/楊啟賢/黃宗彬、新埔里/張敬仁/黃全敏 北勢里/郭水道/林威良、五甲里/盧振良/黃全敏	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨關廟社區活動中心、消防局第五大隊關廟分隊、台電、山西宮，對外道路【182 縣道、南 2 高】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	1530 人	
總面積	4590 平方公尺	
是否通過建物結 構安全檢查	是	
是否通過水電安 全檢查	是	
是否通過消防設 施安全檢查	是	

112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	關廟國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	文衡路 121 號/校友館 1、2F/2 層、操場	
第二避難所	關廟社區活動中心	
負責人/管理人	呂志忠/歐明津	
服務範圍/里長/ 里幹事	關廟里/楊宗輝/陸珍華、山西里/楊啟賢/黃宗彬 香洋里/盧建平/陸珍華、北勢里/郭水道/林威良 新埔里/張敬仁/黃全敏	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨關廟國中、關廟分駐所、中華電信，對外道路【182 縣道、南 2 高】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	1150 人	
總面積	3500 平方公尺	
是否通過建物結構安全檢查	是	
是否通過水電安全檢查	是	
是否通過消防設施安全檢查	是	

112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	五甲國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	和平路 246 號/學生 活動中心/1 層、綜 合球場	
第二避難所	關廟社區活動中心	
負責人/管理人	林俊明/呂建志	
服務範圍/里長/ 里幹事	五甲里/盧振良/黃全敏、東勢里/方耀南/周聰琦 松腳里/楊文慶/周聰琦、花園里/郭文郁/戴瑋志	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨松腳聖母廟、大潭埤旺萊公園，對外道路【182 縣道、南 2 高】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	800 人	
總面積	2792 平方公尺	
是否通過建物結 構安全檢查	是	
是否通過水電安 全檢查	是	
是否通過消防設 施安全檢查	是	

112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	深坑國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	南雄路一段 487 號/ 南棟教學大樓/3 層	
第二避難所	五甲國小	
負責人/管理人	王光宗/洪正義	
服務範圍/里長/ 里幹事	深坑里/林國治/林濬紳	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災	
設施概要	盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨深坑山西宮，距市區 10 分鐘車程，對外道路【182 縣道、南 2 高、台 19 甲線】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	140 人	
總面積	421 平方公尺	
是否通過建物結構安全檢查	是	
是否通過水電安全檢查	是	
是否通過消防設施安全檢查	是	

112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	新光國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	新光街 76 號/視聽 教室、操場/1 層	
第二避難所	五甲國小	
負責人/管理人	沈坤鴻/陳彩屏	
服務範圍/里長/ 里幹事	新光里/黃瑞池/戴瑋志	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨吉安醫院，距市區近，對外道路【182 縣道、南 2 高】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	145 人	
總面積	470 平方公尺	
是否通過建物結 構安全檢查	是	
是否通過水電安 全檢查	是	
是否通過消防設 施安全檢查	是	


112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	崇和國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	南雄南路 568 號/新建教室幼兒園、1、2樓/2樓、操場	
第二避難所	深坑國小	
負責人/管理人	陳彥良/曾玉玲	
服務範圍/里長/ 里幹事	龜洞里/洪世東/劉泰成	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	電梯、冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨南雄派出所，對外道路【182 縣道、南 2 高、台 19 甲線】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	290 人	
總面積	870 平方公尺	
是否通過建物結構安全檢查	是	
是否通過水電安全檢查	是	
是否通過消防設施安全檢查	是	

112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	保東國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	關新路一段 776 號/ 東棟教學大樓一 甲、二甲教室/2 層	
第二避難所	埤頭里下湖里聯合 活動中心	
負責人/管理人	張茵倩/沈國璋	
服務範圍/里長/ 里幹事	埤頭里/許文進/黃宗彬、下湖里/董錦松/林威良	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨保東派出所、埤頭里下湖里聯合活動中心，對外道路【182 縣道、南 2 高、台 19 甲線】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	30 人	
總面積	128 平方公尺	
是否通過建物結 構安全檢查	是	
是否通過水電安 全檢查	是	
是否通過消防設 施安全檢查	是	

112 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	埤頭里下湖里聯合活動中心	
收容地點/場所 位置/建物樓層	關新路二段 142 號 /1 樓	
第二避難所	保東國小	
負責人/管理人	李賢村/許麗美	
服務範圍/里長/ 里幹事	埤頭里/許文進/黃宗彬、下湖里/董錦松/林威良	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨保東派出所、保東國小，對外道路【182 縣道、南 2 高、台 19 甲線】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	90 人	
總面積	450 平方公尺	
是否通過建物結構安全檢查	是	
是否通過水電安全檢查	是	
是否通過消防設施安全檢查	是	