

113 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	埤頭里下湖里聯合活動中心	
收容地點/場所 位置/建物樓層	關新路二段 142 號 /1 樓	
第二避難所	保東國小	
負責人/管理人	李賢村/許麗美	
服務範圍/里長/ 里幹事	埤頭里/許文進/黃宗彬、下湖里/董錦松/林威良	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨保東派出所、保東國小，對外道路【182 縣道、南 2 高、台 19 甲線】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	90 人(室內 90，室外 0)	
總面積	450 平方公尺(室內 450，室外 0)	
是否通過建物結構安全檢查	是	
是否通過水電安全檢查	是	
是否通過消防設施安全檢查	是	
備 註	(收容處所座標 120.3085767, 22.9999535)	



分析報告

您所在地為 **臺南市關廟區埤頭里** (120.3085767 , 22.9999535)

查詢到可能的災害潛勢說明如以下列表，其計算過程是利用**您所查詢的位置或圖面中心位置**套疊網站上潛勢圖資並以鄰近500公尺內所涵蓋到潛勢類別為列表，其結果僅作為災害整備與減災規劃使用，其他土地開發或建築許可..等應依主管機關公告及其他相關規定辦理。

災害潛勢	有/無	說明
淹水潛勢 6小時降雨350毫米潛勢區 12小時降雨400毫米潛勢區 24小時降雨500毫米潛勢區 24小時降雨650毫米潛勢區	有 有 有 有	無直接位於6小時降雨350毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有 無直接位於12小時降雨400毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有 無直接位於24小時降雨500毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有 無直接位於24小時降雨650毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
土石流潛勢溪流	無	
大規模崩塌潛勢地區	無	500公尺範圍內無潛勢區
順向坡	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩體滑動	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩屑崩滑	無	500公尺範圍內無潛勢區
落石	無	500公尺範圍內無潛勢區
土壤液化潛勢區	無	
活動斷層	無	斷層敏感區 500公尺範圍內無潛勢區
海嘯溢淹潛勢區	無	

火山潛勢	無	
核子事故緊急災害應變區	無	

判斷規則

- ①直接位於潛勢區
- ②無直接位於潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
- ③500公尺範圍內無潛勢區

全景

2D平面

3D立體

台灣電子地圖

潛勢圖層

已選擇圖層(4)

潛勢分析

淹水潛勢

- ☒ 水位站  說明
- ☒ 雨量站  說明
- ☒ 重點監控路段  說明
- ☒ 重點監控橋梁  說明
- ☒ 淹水  說明

6小時降下350mm的雨

說明：淹水深度

- | | |
|--|--|
|  0.5~1.0 公尺 |  1.0~2.0 公尺 |
|  2.0~3.0 公尺 |  >3.0 公尺 |

☒ 連江縣淹水 說明


6小時降下150mm的雨

- | | |
|--|---|
|  0.5~1.0 公尺 |  1.0~2.0 公尺 |
|  2.0~3.0 公尺 |  >3.0 公尺 |

☒ 金門縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

- | | |
|--|--|
|  0.5~1.0 公尺 |  1.0~2.0 公尺 |
|  2.0~3.0 公尺 |  >3.0 公尺 |



全景

2D平面

3D立體

台灣電子地圖

潛勢圖層

已選擇圖層(4)

潛勢分析

淹水潛勢

☒ 水位站  說明

☒ 雨量站  說明

☒ 重點監控路段  說明

☒ 重點監控橋梁  說明

☒ 淹水 說明

12小時降下400mm的雨

說明：淹水深度

0.5~1.0 公尺

1.0~2.0 公尺

2.0~3.0 公尺

>3.0 公尺

☒ 連江縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

0.5~1.0 公尺

1.0~2.0 公尺

2.0~3.0 公尺

>3.0 公尺

☒ 金門縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

0.5~1.0 公尺

1.0~2.0 公尺

保東路 288巷

埤仔頭工業區

開新路一段298巷

桔子溪排水

埤頭里下湖里聯合活動中心

保東路 88巷

開新路二段51巷

保東路 88巷

保東路

南150

保東路 115巷

保東路 85巷

3巷56巷

保東路

400 英尺

100 公尺




全景

2D平面

3D立體

台灣電子地圖



潛勢圖層

已選擇圖層(4)

潛勢分析

淹水潛勢

- ☒ 水位站 說明
- ☒ 雨量站 說明
- ☒ 重點監控路段 說明
- ☒ 重點監控橋梁 說明
- ☒ 淹水 說明

24小時降下500mm的雨

說明：淹水深度

- | | |
|------------|------------|
| 0.5~1.0 公尺 | 1.0~2.0 公尺 |
| 2.0~3.0 公尺 | >3.0 公尺 |

☒ 連江縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

- | | |
|------------|------------|
| 0.5~1.0 公尺 | 1.0~2.0 公尺 |
| 2.0~3.0 公尺 | >3.0 公尺 |

☒ 金門縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

- | | |
|------------|------------|
| 0.5~1.0 公尺 | 1.0~2.0 公尺 |
| 2.0~3.0 公尺 | >3.0 公尺 |

全景

2D平面

3D立體

台灣電子地圖

埤仔頭工業區

埤頭里下湖里聯合活動中心

桔子溪排水

保東路 288巷

保東路
88巷

保東二街

開新路二段51巷

保東路
88巷

保東路

南150

保東路

85巷

3巷56巷

保東路

400 英尺

100 公尺

潛勢圖層

已選擇圖層(4)

潛勢分析

淹水潛勢

☒ 水位站 說明

☒ 雨量站 說明

☒ 重點監控路段 說明

☒ 重點監控橋梁 說明

☒ 淹水 說明

24小時降下650mm的雨

說明：淹水深度

0.5~1.0 公尺

1.0~2.0 公尺

2.0~3.0 公尺

>3.0 公尺

☒ 連江縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

0.5~1.0 公尺

1.0~2.0 公尺

2.0~3.0 公尺

>3.0 公尺

☒ 金門縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

0.5~1.0 公尺

1.0~2.0 公尺