

113 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	深坑國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	南雄路一段 487 號/ 南棟教學大樓 /3 層、操場	
第二避難所	五甲國小	
負責人/管理人	王光宗/洪正義	
服務範圍/里長/ 里幹事	深坑里/林國治/林濬紳	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨深坑山西宮，距市區 10 分鐘車程，對外道路【182 縣道、南 2 高、台 19 甲線】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	300 人(室內 140，室外 160)	
總面積	1642 平方公尺(室內 842，室外 800)	
是否通過建物結 構安全檢查	是	
是否通過水電安 全檢查	是	
是否通過消防設 施安全檢查	是	
備註	(收容處所座標 120.333258, 22.939924)	



分析報告

您所在地為 **臺南市關廟區深坑里** (120.333258 , 22.939924)

查詢到可能的災害潛勢說明如以下列表，其計算過程是利用**您所查詢的位置或圖面中心位置**套疊網站上潛勢圖資並以鄰近500公尺內所涵蓋到潛勢類別為列表，其結果僅作為災害整備與減災規劃使用，其他土地開發或建築許可..等應依主管機關公告及其他相關規定辦理。

災害潛勢	有/無	說明
淹水潛勢 6小時降雨350毫米潛勢區 12小時降雨400毫米潛勢區 24小時降雨500毫米潛勢區 24小時降雨650毫米潛勢區	無 無 無 無	500公尺範圍內無6小時降雨350毫米潛勢區 500公尺範圍內無12小時降雨400毫米潛勢區 500公尺範圍內無24小時降雨500毫米潛勢區 500公尺範圍內無24小時降雨650毫米潛勢區
土石流潛勢溪流	無	
大規模崩塌潛勢地區	無	500公尺範圍內無潛勢區
順向坡	有	無直接位於潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
岩體滑動	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩屑崩滑	無	500公尺範圍內無潛勢區
落石	無	500公尺範圍內無潛勢區
土壤液化潛勢區	無	
活動斷層	無	斷層敏感區 500公尺範圍內無潛勢區
海嘯溢淹潛勢區	無	

火山潛勢	無	
核子事故緊急災害應變區	無	

判斷規則

- ①直接位於潛勢區
- ②無直接位於潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
- ③500公尺範圍內無潛勢區




全景

2D平面

3D立體

台灣電子地圖



土石流、山崩

- ☒ 土石流潛勢溪流 — 說明
- ☒ 土石流潛勢溪流影響範圍 說明
- ☒ 大規模崩塌災害潛勢地區 說明
- ☒ 順向坡 說明
- ☒ 岩體滑動 說明
- ☒ 岩屑崩滑 說明
- ☒ 落石 說明
- ☒ 歷史坡地災害位置 說明
- ☒ 雨量站 說明
- ☒ 聚落 說明
- ☒ 重點監控路段 說明
- ☒ 重點監控橋梁 說明

斷層與土壤液化 +

海嘯溢淹及海岸災害 +

核子事故災害緊急應變計畫區 +

火山潛勢圖 +

其他基本圖資 +