

## 113 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	新光國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	新光街 76 號/音樂 教室/1 層、操場	
第二避難所	五甲國小	
負責人/管理人	沈坤鴻/許素婷	
服務範圍/里長/ 里幹事	新光里/黃瑞池/戴瑋志	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨吉安醫院，距市區近，對外道路【182 縣道、南 2 高】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	155 人(室內 35，室外 120)	
總面積	770 平方公尺(室內 170，室外 600)	
是否通過建物結 構安全檢查	是	
是否通過水電安 全檢查	是	
是否通過消防設 施安全檢查	是	
備註	(收容處所座標 120.3528226, 22.9719016)	



## 分析報告

您所在地為 **臺南市關廟區新光里** ( 120.3528226 , 22.9719016 )

查詢到可能的災害潛勢說明如以下列表，其計算過程是利用**您所查詢的位置或圖面中心位置**套疊網站上潛勢圖資並以鄰近500公尺內所涵蓋到潛勢類別為列表，其結果僅作為災害整備與減災規劃使用，其他土地開發或建築許可..等應依主管機關公告及其他相關規定辦理。

災害潛勢	有/無	說明
淹水潛勢 6小時降雨350毫米潛勢區	無	500公尺範圍內無6小時降雨350毫米潛勢區
12小時降雨400毫米潛勢區	無	500公尺範圍內無12小時降雨400毫米潛勢區
24小時降雨500毫米潛勢區	無	500公尺範圍內無24小時降雨500毫米潛勢區
24小時降雨650毫米潛勢區	無	500公尺範圍內無24小時降雨650毫米潛勢區
土石流潛勢溪流	無	
大規模崩塌潛勢地區	無	500公尺範圍內無潛勢區
<b>順向坡</b>	<b>有</b>	<b>無直接位於潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有</b>
岩體滑動	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩屑崩滑	無	500公尺範圍內無潛勢區
落石	無	500公尺範圍內無潛勢區
土壤液化潛勢區	無	
活動斷層	無	斷層敏感區 500公尺範圍內無潛勢區
海嘯溢淹潛勢區	無	

火山潛勢	無	
核子事故緊急災害應變區	無	

### 判斷規則

- ①直接位於潛勢區
- ②無直接位於潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
- ③500公尺範圍內無潛勢區

全景

2D平面

3D立體

台灣電子地圖

潛勢圖層

已選擇圖層(3)

潛勢分析

淹水潛勢

土石流、山崩

土石流潛勢溪流 說明

土石流潛勢溪流影響範圍 說明

大規模崩塌災害潛勢地區 說明

順向坡 說明

岩體滑動 說明

岩屑崩滑 說明

落石 說明

歷史坡地災害位置 說明

雨量站 說明

聚落 說明

重點監控路段 說明

重點監控橋梁 說明

斷層與土壤液化

海嘯溢淹及海岸災害

