行政區:<u>官田區</u> 日期:112年3月1日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查 項 巡查項目 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 熔編:全區定期巡查 正常□傾斜 正常 正常 □架空線 □電線裸露 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 一凹陷 1 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 | 正常 □正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 1 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏雷 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 | 正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

巡查人員:

承辦:

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112 年 3 月 2 日 18 時 00 分 □日間 **■**夜間 **■**特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 燈編: 社子 492233 □正常 □正常□傾斜 | 正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 2 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 東西庄 490823 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 2 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 | 正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

承辦:

巡查人員:

N表一

行政區:<u>官田區</u> 日期:112年3月3日10時10分 ■日間□夜間□特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 燈桿 (立管) 次 開關箱 燈具 其他 燈編:隆田里 □正常□傾斜 □正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 491872-491878 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 3 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編:火車站前景觀 □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 3 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 燈編:隆本里 490723 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 3 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 | 正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

彳	行政區: <u>官田區</u> 日期: <u>112</u> 年 <u>3</u> 月 <u>6</u> 日 <u>19</u> 時 <u>00</u> 分 □日間■夜間■特別巡					查
項	地點	巡查項目			備註	
次	八二二	燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	油 社
	燈編:隆本里台一線	□正常■傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
4	490184 車禍燈桿緊	□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
	急吊掛	□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工 □其他:
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	
					■其他:車禍燈桿緊急吊掛	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
4		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
4		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
4		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
4		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工 □其他:
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□共心・
					□其他:	

巡查人員:

承辦:

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112年3月7日18時00分 □日間■夜間□特別巡查						查
項	나	巡查項目				備註
次	次 地點	燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	/用 註
	燈編:二鎮公園	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
5	2 \cdot 18 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 13	□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善 ■列案派工 □其他:
	\ 23	□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	
					□其他:	
	燈編:大崎 492509	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
5		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工
J		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	│□其他:
					□其他:	
	燈編:隆本 490771	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
5		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工 □其他:
O		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□共他・
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工 □其他:
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□共他・
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工 □其他:
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	山央心・
					□其他:	

巡查人員:

承辦:

行政區:<u>官田區</u> 日期:112年3月9日09時00分 ■日間□夜間□特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 □正常 燈編:渡拔私燈(已 □正常□傾斜 | 正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 告知里長不修繕) □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 6 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □ 歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 6 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 | 正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

承辦:

巡查人員:

附表一

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112 年 3 月 10 日 10 時 00 分 ■日間 □夜間 □特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 燈編:南廊492604 □正常 □正常□傾斜 | 正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 7 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 7 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □ 歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

承辦:

巡查人員:

課長: 附表一

行政區: <u>官田區</u> 日期: <u>112</u> 年 <u>3</u> 月 <u>13</u> 日 <u>18</u> 時 <u>30</u> 分 □日間■夜間□特別巡查						《 查
項	地點		/生 土土			
次	地	燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	備註
8	燈編:渡頭 500828	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	■現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	│□其他:
					│ □其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
8		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
0		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					│ □其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
8		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
0		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					│ □其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	│□其他:
					 □其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					 □其他:	

巡查人員: 承辦: 課長:

臺南市政府路燈巡查表

行政區:<u>官田區</u> 日期:<u>112</u>年<u>3</u>月<u>15</u>日<u>10</u>時<u>00</u>分 ■日間□夜間□特別巡查 項 巡查項目 地點 備註 次 燈桿 (立管) 開關箱 燈具 其他 □正常 □正常 □正常 燈編:渡頭492778 □正常□傾斜 □架空線 □電線裸露 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 | 漏電 失明 一凹陷 9 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 9 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常 □正常□傾斜 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 9 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏雷 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

附表一

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112 年 3 月 20 日 19 時 20 分 □日間■夜間□特別巡查 項 巡查項目 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 燈編:官田491305 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 | 漏電 失明 凹陷 10 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □ 歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏雷 □失明 凹陷 10 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常 □正常□傾斜 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 10 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 | 漏電 □失明 凹陷 10 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 巡查人員: 承辦: 課長:

臺南市政府路燈巡查表

行政區: 官田區 日期: 112 年 3 月 23 日 10 時 00 分 ■日間□夜間□特別巡查

次		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
11	燈編:隆本 500765	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:渡拔 490849	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
11		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工 □其他:
11		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□共他・
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
11		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工 □其他:
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善 □列案派工
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□ 其他:
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	
					□其他:	
	L36 1/4 ·			□・坐	Thu sho kha Teño kha año	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□ 現場以音 □ 列案派工
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□ 其他:
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	
					□其他:	

巡查人員: 柔辨: 課長: