

下營區公所 排水設施定期檢查表

管理單位：下營區公所		檢查日期：108年6月30日		
排水名稱：大埤中排		天氣： <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨		
排水出口之海域或河川：		縣市別： 縣(市) 鄉(鎮市)		
檢查樁號：_____K+ _____m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸				
TM2-97座標：E：_____m，N：_____m				
檢查範圍：登錄點往下游延伸_____公尺				
設施旁現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input checked="" type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他_____				
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，修護完工時間：108年6月				
修護主要原因：護岸毀損修復				
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善	立即改善
牆身	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有局部損壞，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。	<input type="checkbox"/> 有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。	<input type="checkbox"/> 沉陷嚴重、坡面滑動或局部破壞，致使喪失保護坡面之功能，或破壞範圍可能影響鄰河側房舍或相關構造物之安全。
基腳及其保護工	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使保護工流失或基腳嚴重損壞，有危及防洪安全者。
水道狀況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 水道中物體阻礙水流造成溢堤的風險。
平行灌溉溝	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，危及排水設施安全。
防汛搶險通路	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> .水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> .水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> 水防道路無法達成容納搶救災車輛通行，完成搶救災任務。
破堤施工	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。	<input type="checkbox"/> 破堤施工之防汛措施不足，有造成洪水破堤或溢堤者之虞。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：				
改善方式：				
照片編號				
檢查人員：	主管：			

下營區公所
排水設施定期檢查表

管理單位：下營區公所		檢查日期：109年1月17日	
排水名稱：大屯中排		天氣： <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨	
排水出口之海域或河川：		縣市別： 縣(市) 鄉(鎮市)	
檢查樁號：_____K+ _____m <input type="checkbox"/> 左岸 <input type="checkbox"/> 右岸			
TM2-97座標：E：_____m，N：_____m			
檢查範圍：登錄點往下游延伸_____公尺			
設施旁現況： <input type="checkbox"/> 社區部落 <input type="checkbox"/> 工廠學校 <input checked="" type="checkbox"/> 農田原野 <input type="checkbox"/> 其他_____			
曾經修護(最近)記錄： <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，修護完工時間：109年1月			
修護主要原因：護岸毀損修復			
結果 檢查項目	正常	計畫改善	注意改善
牆身	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 有局部損壞，經檢視尚無危及石籠護岸整體安全者。	<input type="checkbox"/> 有局部沉陷或邊坡滑動情形，經檢視評估無立即危及整體安全，而需持續觀測其異常現象是否有擴大跡象者。
基腳及其保護工	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有輕微沉陷、裂縫等情形，經檢視尚無危及防洪安全者。	<input type="checkbox"/> 基腳受水流淘刷，致使局部保護工流失或基腳有異常沉陷、裂縫等情形，但無立即危及防洪安全者。
水道狀況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水道中物體未明顯影響水流。	<input type="checkbox"/> 水道中物體有影響水流，但尚不至於造成溢堤。
平行灌溉溝	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，不直接影響結構或未造成水流沖擊排水設施。	<input type="checkbox"/> 溝身損壞，直接影響結構或造成水流沖擊排水設施，但尚未危及安全。
防汛搶險通路	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> .水防道路遭受阻礙，但不影響救災車輛通行。	<input type="checkbox"/> .水防道路遭受阻礙，延遲救災車輛通行。
破堤施工	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，未明顯影響洪水通過。	<input type="checkbox"/> 破堤施工工地現況，有阻礙洪水但尚不至於造成溢堤。
重大問題敘述及因應對策建議、其他影響安全之問題：			
改善方式：			
照片編號			
檢查人員：	主管：		