



安全衛生家族卓越獎評選

東陽安衛家族

2023年9月

- 1 公司&家族簡介
- 2 職業安全衛生成果
- 3 家族安全衛生運作情形
- 4 職業安全衛生業務與行政機關之配合

壹、公司&家族簡介

| | |
|------|--|
| 產業類別 | 汽車及其零件製造業 |
| 創立日期 | 1952年 |
| 員工人數 | 3520人 |
| 生產據點 | 台南、桃園 |
| 主要產品 | <p>塑膠部品：保險桿、儀表盤、水箱護罩、門內飾板、內飾件、擾流板、水箱支架</p> <p>鈹金部品：葉子鈹、門、引擎蓋、鐵保桿</p> <p>冷卻部品：風扇</p> |



2010年8月成立東陽安衛家族

●主要成員：

- 和順工業區廠商
- 協力廠商

●理念：


由『大廠帶小廠』經驗傳承與互助合作，提升安全衛生自主管理水準。建立共同之交流平台，相互學習及資源分享，共同創造安全職場。



安衛家族成員

| 序 | 家族成員 | 序 | 家族成員 | 序 | 家族成員 |
|----|------------|----|--------------|----|--------------|
| 1 | 震星機械股份有限公司 | 12 | 大甲工業社 | 23 | 琮偉機械廠股份有限公司 |
| 2 | 鎰群科技股份有限公司 | 13 | 日勝企業股份有限公司 | 24 | 昇億興企業股份有限公司 |
| 3 | 震勵機械股份有限公司 | 14 | 世國企業股份有限公司 | 25 | 晟億興塑膠電鍍廠有限公司 |
| 4 | 傑崧機械股份有限公司 | 15 | 世森精機企業有限公司 | 26 | 台灣富士離合器(股)公司 |
| 5 | 典昌企業股份有限公司 | 16 | 立忠實業股份有限公司 | 27 | 聯晨國際股份有限公司 |
| 6 | 永興得機械廠有限公司 | 17 | 辰豪塑膠工業股份有限公司 | 28 | 嘉迅科技股份有限公司 |
| 7 | 如陽股份有限公司 | 18 | 樺展有限公司 | 29 | 鐳榮實業股份有限公司 |
| 8 | 敦陽化工股份有限公司 | 19 | 原昌營造工程有限公司 | 30 | 泳常股份有限公司 |
| 9 | 上豪工業社 | 20 | 吳大營造工程有限公司 | 31 | 長竝科技有限公司 |
| 10 | 三上興業有限公司 | 21 | 錫帆工程有限公司 | | |
| 11 | 大元實業股份有限公司 | 22 | 全立發機械廠股份有限公司 | | |

東陽安衛家族組織圖




職業安全衛生成果

- 機械人安全防護(依場所特性)：圍籬、連鎖安全門、對照式光柵、反射式光柵、安全地毯

1.安全門

烘烤機械手臂設置安全門，作業時將安全門關閉並亮紅燈避免烘烤時人員進入，防止人員遭高溫燙傷及遭機械手臂撞傷



2.反射式光柵

塗裝機械手臂外圍設置**反射式**安全光柵，防護人員遭機械手臂撞傷(有漆渣遮蔽對照式光柵問題)



設置時須考量光柵防護範圍


3.安全地墊

設置安全地毯，地毯連接機械手臂電源，作業人員一踩踏地毯，機械手臂立即停止作業。

(有漆渣遮蔽對照式光柵問題)



4.安全門連鎖裝置



5. 機械手臂護欄安全距離

機械手臂護欄無統一設置標準，若設置防護不足，作業時就有遭機械手臂撞傷危害。

◆作法：參考南區職安中心提供CNS標準及國瑞汽車(TOYOTA)機械人安全標準，建立公司「機械手臂作業區防護標準」。

護欄高度

| 危害區的高度 | 護欄的高度 | | | | | | | |
|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 |
| | 到危害區的水平距離 | | | | | | | |
| 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 100 | 0 |
| 2400 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 300 | 100 | 0 |
| 2200 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 2000 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 1100 | 900 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 1100 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 1100 | 900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

如果已知數值是介於表格中兩個數值之間，則應採用較保守的數值。

危害點高度




| | | |
|---|--|---------------|
| 主題 | 機械手臂作業區防護標準 | 編號： |
| | | 日期：2023.08.07 |
| 類別 | <input type="checkbox"/> A 基礎知識：Know-how 實踐或方法 (Ctrl) 指導、使用方法、理論考證，以及規範標準(設備操作、消障、保養、點檢、檢空、維修)、管理方法、為人標準... <input type="checkbox"/> B 問題解決：如何避免問題的再次發生，故障維修、精度參數調整、問題的解決(污染源、故障源、缺油源、洩漏源及安全標準源)... <input checked="" type="checkbox"/> C 改善提案：改善中的關鍵方法，改善(效率、品質、成本、員工疲勞狀態、安全環境、工作態度)、合理化提案... | |
| 一、原因：機械手臂設置越來越多且作業區域圍籬設置為南區職安中心檢查重點，原依各單位意願設置圍籬，無統一標準，若設置防護不足，作業時就有遭機械手臂撞傷危害。 | | |





| 項目 | 標準 | 實際設置 |
|-------|------|------|
| 危害點距離 | 900 | 1000 |
| 圍籬高度 | 1600 | 2000 |
| 圍籬間隙 | 25 | 10 |

- 檢視塗料、天然氣、瓦斯、鍋爐使用場所防爆區劃，在區劃內電氣設備是否為防爆電器
(電氣設備遠離防爆區)

參考職安署危險區域劃分工具評估結果



➤ 鍋爐區防爆區劃



◆ 員工機車健檢

舉辦年度員工機車健檢，確保交通
工具之安全性



TYG 東陽實業廠
TONG YANG GROUP 東陽事業集團
員工免費機車健檢
輪胎檢測、煞車系統、車體外觀、檢查外觀

| 日期 | 時間 | 地點 |
|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 10/19 星期三 | 09:00~13:00 13:00~15:00 | 創意樓、行政大樓 機車停車場 鉸金大樓 機車停車場 |
| 10/20 星期四 | 09:00~13:00 13:00~15:00 | OEN電鍍 機車停車場 員工福利大樓 機車停車場 |



送

油力特
三合一充電線

憑健檢單至福委會簽約之油力特機油認證店-允新車業
維修保養享9折優惠，並贈送油力特三合一充電線
(數量有限，送完為止)



允新車業
YUN SHIN MOTORS

☎ 0955-731201 ☎ KYMCO允新車業
📍 台南市安南區安和路一段369-1號



◆ 交通事故講習&宣導

針對發生**2次以上**上下班交通事故之同仁進行觀念講
習。並宣導廠區附近交通事故及違規。

公傷原因探討

事故發生原因主要有以下三項：

- 不遵守規定
- 自己、別人不遵守規定
- 自己遵守規定，但別人不遵守規定，害我受傷

你是哪一項???



自己遵守規定，就能避免下次事故
的發生嗎？➡ No!!!

如何掌握別人可能的疏忽，或自己更注意一點，才能避
免事故的再發生

- 改變觀念：不要認為只要自己做好、遵守規定，
就不會有事故
- 預知危險：瞻前顧後，多留意周遭狀況

多一分意識，少一分危險

*主旨與內文

馬路如虎口，自己遵守交通規則，就能防止意外發生嗎？

進入編輯

一、近兩週公司大門口已發生兩起「綠燈起步時，因未注意左方有闖紅燈之機車」造成交通
事故。

1. 111/07/20同仁綠燈起步時直接起步未左顧右盼，未發現闖紅燈騎士而造成擦撞。



左顧右盼，已發現闖紅燈機車

綠燈立即起步

2. 111/08/01同仁綠燈時雖未立即起步，但未左顧右盼，未發現闖紅燈騎士而造成擦撞。



未留意左右來車

左顧右盼，已發現闖紅燈機車

闖紅燈!!!

◆ 成立專案小組行銷交通安全

成立專案小組進行同仁上下班交通事故件數改善，透過影片宣導及獎勵活動，引起同仁對交通安全重視。

行銷主題

上下班交通事故安全

專案組員：楊欣諺、阮琳淇、鄭喬羽
輔導員：李遠星 經理



◆ 交通安全獎勵活動

以同仁**常見發生交通事故原因**及**廠區周邊事故**製作交通安全影片進行宣導，並每季舉辦抽獎活動，使同仁關心彼此上下班交通安全，促進交通安全意識。

➤ 成效：**影片觀看率80%**，**交通事故件數**相較去年同期(6~8月)**下降50%**

(抽獎於安委會上進行，使各主管更重視活動!)

公司側門發生交通事故影片



交通『0』事故 平安好運 抽大獎

獎項

| | |
|-----------|-----|
| 禮券 1,000元 | 1名 |
| 禮券 100元 | 40名 |

抽獎資格

0交通事故部門

- 1.每人即享有1次抽獎機會。
- 2.每觀看2部交通安全影片，可再獲得1次抽獎機會(可累計)，最多可額外獲得5次抽獎機會。

有發生交通事故部門

同仁需觀看7部交通安全影片，可獲得1次抽獎機會。

統計期間

- 1.交通事故以「部」進行統計，影片觀看次數以「個人」進行統計。
- 2.每3個月進行抽獎，本次統計期間為6/1-8/31。
- 3.9月進行抽獎及公布得獎名單。

交通安全影片連結

關懷您身邊
騎(開)快車的夥伴
安全駕駛沒有損失
還能抽大獎!!

多看一眼，安全保險；多防一步，少出事故。

◆ 廠區周邊路口交通改善

1. 守衛指揮及設置大聲公、LED看板：提醒同仁入廠時注意安全



公司大門：
守衛、大聲公提醒同仁有無闖紅燈車輛
LED看板提醒需二段式左轉



前警側門：
設置大聲公及看板
提醒同仁右轉需打方向燈

2. 夜間設置閃爆燈：提醒來車此處為路口，需慢行



3. 鈹金側門畫設待轉區(與台南市政府申請)



1.承攬商管理系統

- ◆ 建置承攬商管理系統即時掌握廠商作業狀況
- ◆ 未申請施工許可及人員登錄無法進廠

登出

資訊總覽

<篩選> 施工日期: 即時掌握進場人數 或 已完成 工程地點:

入廠確認: 全部 未確認 已確認

查詢

| 序 | 入廠確認 | 高風險簽核 | 承攬商 | 實到 | 工程地點 | 工地主任檢核 | 工安監工檢核 | 備註 | 高風險項目 |
|---|-------------------------------------|-------|-----|----|--------------|---|---|----------|-------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 已簽核 | 吳大 | 0 | AM物流三倉 | <input type="checkbox"/> 本日未施工 作業前 作業中 收工作業 | <input type="checkbox"/> 本日未施工 作業前 作業中 收工作業 | 影像 連結 | |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 已簽核 | 常詠 | 23 | AM物流三倉 | <input checked="" type="checkbox"/> 本日未施工 作業前 11:01 作業中 收工作業 | <input checked="" type="checkbox"/> 本日未施工 作業前 10:50 作業中 收工作業 | 影像 連結 | 動火 |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | 已簽核 | 首皇 | 0 | AM塑膠製造 一廠 | <input type="checkbox"/> 本日未施工 作業前 作業中 收工作業 | <input checked="" type="checkbox"/> 本日未施工 | | |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 已簽核 | 琮偉 | 2 | AM塑膠製造 一廠 | <input type="checkbox"/> 本日未施工 作業前 10:05 作業中 收工作業 | 收工作業 | | |

高風險作業反紅警示
屋頂、吊掛、局限空間
動火

1. 承攬商管理系統

建置**手機APP管理**，事前掌握承攬商進場人數及施工地點，及要求承攬商工地主任及公司監工落實施工作業前、中、後之檢核，以提供手機迅速掌握基本工安作業訊息，並**設置移動式監控攝影機**遠端監控高風險作業實況。

承攬商: C0127 翔藝
 監工人員1: 16280 蔡宏昇 手機/分機: 0936352567/6132
 監工人員2: 手機/分機:
 工地主任1: 96060 李偉傑 手機: 0986719684
 工地主任2: 96062 李建隆 手機: 0939339792
 施工日期: 2020/09/07
 註:若有不符合的項目時，會以郵件通知工安組、監工人員及其部主管。
 作業中--工地主任檢核

| | | |
|---------------------------------------|----|--|
| 1. 全程監督工程進行，施工人員無違反規定。 | | |
| <input checked="" type="radio"/> 符合 | 原因 | |
| <input type="radio"/> 不符合 | | |
| <input checked="" type="radio"/> 無此項目 | | |
| 2. 人員無飲用含酒精性飲料？ | | |
| <input checked="" type="radio"/> 符合 | 原因 | |
| <input type="radio"/> 不符合 | | |
| <input checked="" type="radio"/> 無此項目 | | |
| 3. 動火作業廠商已遵守程序 | | |
| <input checked="" type="radio"/> 符合 | 原因 | |
| <input type="radio"/> 不符合 | | |
| <input checked="" type="radio"/> 無此項目 | | |

檢核照片下載

- [202008128_20200907_3_1.jpeg](#)
- [202008128_20200907_3_2.jpeg](#)
- [202008128_20200907_3_3.jpeg](#)



設置移動式監控攝影機

2.線上設備檢點系統

設置線上設備點檢平台，取代紙本自檢表，讓單位主管及工安可**即時了解個設備點檢狀況**，防止設備故障造成災害發生，且利於資料的保存。



3. 證照電子化

透過 TYG APP 中電子證照查詢個人工安證照，稽核時可**即時確認**人員是否有資格操作機械設備或作業，**節省找尋紙本證照的時間**。




成立企業義消組織，**每月透過消防局進行專業義消訓練**，使員工可於火災發生時可**第一時間快速應變**保護公司員工及財產安全。



◆ 職醫.廠醫臨廠服務

依職安法辦理場醫臨廠服務，
提供同仁諮詢有關健康相關問題。



◆ 數位衛教宣導影片

加強慢性疾病認知，以避免未來罹患
慢性疾病的風險。



◆ 衛教講座宣導

每季針對不同主題舉辦衛教講座，
促進員工自我健康管理。



◆ 健康餐訂購

推動符合健康原則的飲食，
減少飲食不當引起的疾病。



➤ 訊息宣導:

- 1.發布訊息平台，不斷提醒防治措施及快篩劑醫療院所相關資訊。
- 2.發布登革熱防治訊息，提醒家族成員防疫。

主旨與內文

台南市登革熱確診病例 目前已累積1961例，其中安南區283例。

台南市登革熱確診病例 目前已累積1961例，其中安南區283例。

登革熱症狀

一般症狀：頭痛、發熱 >38°C、肌肉痛、關節痛、出疹、腹痛、疲倦不安

警示徵象：嘔吐、持續嘔吐、肝臟腫大、海水腫水

防蚊秘訣

來看看公司哪些地方最容易成為病媒蚊孳生源？

斑蚊最常躲在哪裡？

- 1.保麗龍、塑膠籃
- 2.帆布、塑膠布
- 3.水溝
- 4.工地坑洞積水

若有症狀，可至下列醫療院所領取快篩劑，並通知安環管理部

主旨與內文

登革熱本土疫情急遽升溫，請同仁加強防範。

登革熱本土疫情急遽升溫，請同仁加強防範。

112年台南市本土病例數 目前累計2085例

| 地區 | 病例數 | 地區 | 病例數 |
|------------|------------|-----|-----|
| 永康區 | 566 | 北港區 | 3 |
| 東區 | 534 | 十股區 | 2 |
| 安南區 | 330 | 新營區 | 1 |
| 仁德區 | 261 | 柳營區 | 1 |
| 北區 | 130 | 楠西區 | 1 |
| 南區 | 130 | 將軍區 | 1 |
| 中西區 | 40 | 西港區 | 1 |
| 歸仁區 | 32 | 新化區 | 1 |
| 安平區 | 19 | 佳里區 | 1 |
| 關廟區 | 17 | 南化區 | 1 |
| 善化區 | 6 | 安定區 | 1 |
| 新化區 | 5 | 玉井區 | 1 |

台南地區確診分佈圖

主旨與內文

【預防登革熱】下雨過後，請落實防蚊措施杜絕蚊蟲孳生

下雨過後，請落實防蚊措施 杜絕蚊蟲孳生

滅蚊四要訣

巡、倒、清、刷

蚊子生長週期

防蚊不分內外

室外：儘量避免在戶外樹蔭逗留、穿著淺色的長袖衣褲

室內：使用核准含有DEET防蚊液、蚊香驅蚊或噴灑殺蟲劑、家中設置紗窗、紗門

99+ 東陽安衛家族 (51)

04.大台南總工會安全衛生宣導會-空白報名表.docx

王楠棋

防堵本土登革熱 請加強雨後孳清 杜絕病媒蚊孳生

滅蚊四招 學起來!

- 提供氯錠、漂白水供環境消毒，以清除病媒蚊孳生源
- 管理單位不定時稽核積水容器與環境清潔



| 缺失項目 | 缺失照片 | 改善作為 | 改善照片 |
|--------------------------|------|-------------------------------|------|
| 已倒置的水桶，桶身邊緣有積水(0.1公分)未清。 | | 已立即清理，並通知清潔人員水桶使用完倒置時，須將積水清除。 | |
| 廁所通道地面小孔(3公分)有積水未積。 | | 孔洞疑為先前施工開鑿立柱洞，已立即將孔洞補實。 | |

稽核結果及改善

TYG 東陽事業集團
TONG YANG GROUP

二、虛驚事件提報件數：

| 應提報件數 | 實際提報件數 |
|-------|--------|
| 2 | 2 |

三、工安事件報告(如附件):無


四、積水容器檢查狀況：無
(如有缺失請填入走動管理表格內)

五、自動檢查表繳交總數量：54件(規劃再生21件,模管26件,生技7件)

安委會主管報告

參、家族安全衛生運作推動

家族安全衛生計畫推動



◆ 安衛家族教育訓練(每年定期舉辦)

核心企業辦理教育訓練，強化家族成員全體工安意識

➤ 日期：111.09.28

➤ 參與人數：40人 參與率：70%



每年公司定期舉辦機械設備相關證照教育訓練，並協助員工考取證照(專班)

- ✓ 荷重一公噸以上之堆高機教育訓練
- ✓ 吊升荷重三公噸以上之固定式起重機教育訓練
- ✓ 外籍勞工荷重一公噸以上之堆高機教育訓練
- ✓ 外籍勞工吊升荷重三公噸以上之固定式起重機教育訓練
- ✓ 高空作業車教育訓練(新公告法規，已60人取得證照)
- ✓ 業務主管證照訓練：有機溶劑.特定化學物質.缺氧作業.屋頂作業



◆ 持續辦理堆高機、天車初訓.複訓教育訓練

| 場次 | 日期 | 主題 |
|----|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 108.03.05-04.03 | 堆高機操作人員初訓 |
| 2 | 108.06.14-07.02 | 堆高機操作人員在職教育訓練(複訓) |
| 3 | 108.09.02-10.01 | 固定式起重機操作人員在職教育訓練(複訓) |
| 4 | 108.12.23-109.1.10 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機教育訓練 |
| 5 | 109.08.28-09.15 | 外籍人員堆高機操作人員初訓 |
| 6 | 109.12.16-110.1.4 | 外籍人員固定式起重機操作人員初訓 |
| 7 | 111.03.29-04.08 | 堆高機操作人員初訓 |
| 8 | 111.08.16-09.29 | 堆高機操作人員在職教育訓練(複訓) |
| 9 | 111.09.22-10.28 | 固定式起重機操作人員在職教育訓練(複訓) |
| 10 | 111.12.05-12.22 | 外籍人員堆高機操作人員初訓 |
| 11 | 112.8.15-09.01 | 固定式起重機操作人員初訓 |



111年共輔導8家家族成員，發現缺失及建議事項共18項。

追蹤家族成員改善進度，皆已改善完成。 改善率：100%



氣體鋼瓶未固定



高空作業車人員未配戴
安全帶、安全帽



施工人員未配戴安全帽

◆ 工安參訪暨體感訓練

每年定期邀請家族成員至核心企業進行工安現場觀摩與工安體感體驗，藉由分享及交流工安管理的經驗，一同提升職場安全。

➤ 舉辦日期：111.09.21



◆ 台電-工安體感訓練

與家族成員至台電工安體感訓練中心進行體驗，了解作業場所中可能的危害。

➤ 舉辦日期：111.08.17



◆ XR-工安體感訓練

台南市政府職安健康處舉辦XR-工安體感訓練，邀請家族成員至路路科XR體感訓練中心進行體驗。

➤ 舉辦日期：112.07.25



健走活動

➤ 安平健走



➤ 關子嶺健走



➤ 官田健走



➤ 群創安衛家族參訪

舉辦日期：112.04.12

群創安衛家族參訪核心企業交流
家族運作情形



東陽安衛家族與政府機關/其他家族交流

- ◆ 雲林縣政府職安衛管理人員觀摩研習活動(107.09.07 ; 參加人數 : 30人)
- ◆ 全國安衛家族專責人員企業參訪(110.10.15 ; 參加人數 : 32人)
- ◆ 華新麗華安衛家族交流(110.10.29、110.12.07 ; 參加人數 : 37人、34人)
- ◆ 群創安衛家族交流(112.04.19 ; 參加人數 : 30人)
- ◆ 漢翔航空工業股份有限公司(預計112.09.22 ; 參加人數 : 30人) **跨縣市交流**



雲林縣政府職安衛人員現場觀摩



全國安衛家族專責人員參訪



華新麗華安衛家族交流

◆ 舉辦工安體感&現場示範觀摩宣導會

| 場次 | 時間 | 活動名稱 | 人數 | 辦理單位 | |
|----|-----------|--|----|--------|-------|
| 1 | 108/5/15 | 嘉藥職安系及曾文農工參訪 | 60 | 嘉南藥理大學 | |
| 2 | 110/11/4 | 嘉南藥理大學參訪 | 30 | 嘉南藥理大學 | |
| 3 | 110/11/5 | 事業單位安全衛生技術與改善作業環境觀摩活動 (上.下午場次) | 38 | 南區職安中心 | |
| 4 | | | 59 | | |
| 5 | 110/11/23 | 事業單位安全衛生技術與改作業環境觀摩活動 (上.下午場次)萬丹國中、中華醫專 | 17 | | |
| 6 | | | 37 | | |
| 7 | 110/11/24 | 事業單位安全衛生技術與改善作業環境觀摩活動 (上.下午場次)嘉南藥理大學、長榮大學 | 61 | | |
| 8 | | | 41 | | |
| 9 | 112/06/2 | 南化國中參訪 | 40 | | 台南市政府 |



工安意識從學生時期就開始培養 大學→高中→國中→國小

肆、職業安全衛生業務與行政機關之配合

1.教育訓練.宣導會

| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 日期 | 參與人數 |
|----|-----------------------------|--------|-----------|------|
| 1 | 「職災預防·健康促進」高階主管論壇 | 台南市勞工局 | 111.3.25 | 1 |
| 2 | 安衛家族評鑑 | 台南市勞工局 | 111.7.7 | 6 |
| 3 | 111年度安衛家族大會師 | 台南市勞工局 | 111.10.7 | 7 |
| 4 | GRI403職業安全與安全健康準則揭露實務宣導會 | 台南市勞工局 | 111.10.18 | 1 |
| 5 | 協助職業災害勞工重返職場補助辦法說明會 | 台南市勞工局 | 111.10.26 | 1 |
| 6 | 職安署南區職安中心工安體感訓練 | 南區職安中心 | 111.4.12 | 38 |
| 7 | 勞動條件暨職業安全衛生教育訓練 | 南區職安中心 | 111.4.26 | 60 |
| 8 | 111年度事業單位改善工作環境宣導輔導計畫工安體感訓練 | 南區職安中心 | 111.8.17 | 22 |
| 9 | 111年度危險性機械職業災害危害預防教育訓練 | 南區職安中心 | 111.9.2 | 5 |
| 10 | 111年度災害預防宣導暨觀摩會 | 南區職安中心 | 111.9.21 | 40 |
| 11 | 高階主管座談會 | 南區職安中心 | 111.11.22 | 51 |
| 12 | 公共危險物品場所法令修正說明會 | 台南市消防局 | 111.1.24 | 2 |
| 13 | 消防局火災應變演練 | 台南市消防局 | 111.10.27 | 18 |

2.業務聯繫會報

| 序號 | 活動名稱 | 主辦單位 | 日期 | 參與人數 |
|----|------------------------------------|------------------|-----------|------|
| 1 | 110年第四季台南市政府勞工局暨勞動部職安署南區職安中心業務聯繫會報 | 台南市勞工局 南區職安中心 | 111.1.21 | 2 |
| 2 | 111年第一季台南市政府勞工局暨南區職安中心業務聯繫會報 | 台南市勞工局 南區職安中心 | 111.4.1 | 2 |
| 3 | 111年第二季台南市政府勞工局暨南區職安中心業務聯繫會報 | 台南市勞工局 南區職安中心 | 111.7.15 | 2 |
| 4 | 111年第三季台南市政府勞工局暨南區職安中心業務聯繫會報 | 台南市勞工局 南區職安中心 | 111.12.14 | 2 |



局長致詞



提案說明



體檢改善報告

3. 職安署及簽署安全伙伴，協助各項教育訓練及提升安全觀念



場廠區域聯防

| 項次 | 檢查日期 | 缺失內容 | 相片 | STOP6 危害類型 | 權責單位 | 單位回饋填寫 | | | |
|----|--------|-------------------|----|---------------|---------|---------------------------|-------|---------------------|--------|
| | | | | | | 改善方式 | 改善後相片 | 再發防止對策 | 實際完成日期 |
| 1 | 11月29日 | 靜電塗裝廠使用之有害物無安全資料表 | | 其他 | OEM製造一部 | 該區域實際已無存放有害物質，已將舊有標示清除 | | 各項標識文件如有過期立即更新或清除 | 11月29日 |
| 2 | 11月29日 | 點檢表有數據部分建議填寫實際數據 | | 其他 | 風扇製造部 | 至111年12月1日起作業員在點檢時填寫實際數據。 | | 主管巡檢時檢查作業員是否填寫實際數據。 | 12月1日 |

STOP6：危害類型：夾捲傷、重物壓傷、車輛碰撞、墜落、感電、灼燙傷

場廠區域聯防稽核結果改善



高階主管座談會



東陽事業集團
TONG YANG GROUP

Thanks for your listening