

列印時間： 103/10/8 11:8:12

決標公告

公告日:103/10/09

[機關代碼]3.95.66
[機關名稱]臺南市後壁區公所
[單位名稱]農業及建設課
[機關地址]731 臺南市後壁區後壁里 129 號
[聯絡人]李晨右
[聯絡電話]06-6872284 分機 604
[傳真號碼]06-687345
[標案案號]10360703A
[標案名稱]重興宮廟後綠美化工程委託設計監造案
[招標方式]公開取得報價單或企劃書
[決標方式]最低標
[是否依機關異質採購最低標作業須知辦理] 否
[新增公告傳輸次數]01
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[標的分類]勞務類 8672 工程服務
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]103/09/24 10:00
[原公告日期]103/09/16
[採購金額級距]未達公告金額
[履約地點]臺南市(非原住民地區)
[履約地點(含地區)]臺南市－後壁區
[是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務]否
[是否含特別預算]否
[歸屬計畫類別]非屬愛台十二項計畫
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[是否屬災區重建工程]否
[辦理方式] 自辦
[預算金額是否公開]是
[預算金額]195,000 元
[是否受機關補助]是
[是否屬統包]否

[決標公告序號]001
[決標日期]103/10/08
[決標公告日期]103/10/09
[契約編號]103 年度後建委字第 60703A 號
[是否刊登公報]是
[是否訂有底價]是
[底價金額是否公開]是
[底價金額]193,050 元
[總決標金額]78,000 元
[總決標金額是否公開]是
[是否依採購法第 58 條規定採次低標或次次低標決標]否
[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否
[投標廠商家數]8
[得標廠商代碼]79974821
[得標廠商名稱]新光工程顧問有限公司
[是否得標]是
[得標廠商地址]600 嘉義市東區 市宅街 34 之 2 號 1 樓
[得標廠商電話]06- 6563188
[決標金額]78,000 元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[履約起迄日期]103/10/23 – 103/11/06
[決標品項數]1
[品項名稱:1]重興宮廟後綠美化工程委託設計監造案
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否
[得標廠商:1]新光工程顧問有限公司
[預估需求數量]1
[決標金額]78,000
[底價金額]193,050
[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[原產地國別得標金額 1]78,000 元
[未得標廠商代碼]27420743
[未得標廠商名稱]緯豐工程顧問有限公司
[是否合格]是
[標價金額]146,250 元
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標
[未得標廠商代碼]28153126
[未得標廠商名稱]元創地景設計有限公司

[是否合格]是

[標價金額]185,250 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[未得標廠商代碼]53265471

[未得標廠商名稱]榮承發工程顧問股份有限公司

[是否合格]是

[標價金額]93,600 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[未得標廠商代碼]54615139

[未得標廠商名稱]景圓環境設計顧問有限公司

[是否合格]是

[標價金額]181,350 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[未得標廠商代碼]89656944

[未得標廠商名稱]宏昇工程技術顧問有限公司

[是否合格]是

[標價金額]93,600 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[未得標廠商代碼]D12****392

[未得標廠商名稱]境謙建築師事務所

[是否合格]是

[標價金額]142,350 元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[未得標廠商代碼]R10****810

[未得標廠商名稱]侯盛雄建築師事務所

[是否合格]否

[未得標原因]審標不合格且未得標之其他原因：外標封未填寫廠商地址

[履約執行機關代碼]3.95.66

[履約執行機關名稱]臺南市後壁區公所

[附加說明]