



莫蘭蒂颱風整備報告

臺南市政府工務局

105年9月13日





簡報大綱

Tainan City

2

一

工務局防災整備情形

二

搶災小組人員及機具整備狀況

三

在建工程防汛檢查

四

施工中橋梁工程巡檢狀況

五

建築工地防颱檢查

六

市道175線18.5K處搶修狀況



一、工務局防災整備情形

➤ 本局於9月12日即成立工務局莫蘭蒂颱風LINE群組，除即時發佈颱風相關訊息外，並方便傳遞各項災害訊息

項次	整備事項	整備情形
1	本局28件施工工地	加強巡視工地安全及交維設施，確實辦理相關橋梁改建工程所需防汛措施
2	本府各級機關所屬施工工程	通知本府各級機關，加強抽查檢視工區應依防汛應變計畫，並加強準備措施
3	建築工地	通知本市各建築公會，針對各建築工地加強工地安全管理，及施工設施固定作業
4	廣告招牌	通知各區公所，加強巡查工作，檢視招牌廣告及豎立廣告是否牢靠，並通知所有權人改善
5	管線單位施工道路挖掘案件	通知各管線單位確實注意工地安全、交維設施，並加強人員及機具整備，亦通知各區公所督促轄內各管線單位應落實辦理各項防救災措施
6	路樹防災部分	本局自今年1月陸續針對市區點路段進行修剪，總修剪數量約21,579棵
7	地下道巡檢	預計今(13)日完成長榮地下道等7座重點地下道側溝清淤及落葉清除
8	南區濱南路積砂預防	預計今(13)日完成濱南路堤岸旁堆砌砂包，以防海砂吹至台17線造成道路積砂

二、搶災小組人員及機具整備狀況

- 全面檢查**104部**編組搶災機具
- 通知搶災人員**167員**待命
- 通知**41件**災害搶修開口合約廠商人員待命
- 啟動**24小時搶修中心**，報修電話專線為**06-2155555**、**06-2153847**，報修傳真號碼為**06-2154915**


車輛(單位：輛)		重機械(單位：輛)	
小客車	3	挖土機	4
大客車	6	推土機(大型)	1
小貨車	17	推土機(小型)	1
大貨車	28	壓路機(大型)	2
客貨車	3	壓路機(小型)	7
送水車	2	壓路機(膠輪型)	1
曳引車	4	鏟裝機(大型)	5
高空作業車	4	鏟裝機(小型)	4
養護車	5	瀝青分佈機	3
清潔車	4		
合計	76	合計	28

科(大隊)	件數	契約金額(元)
養護工程科	5	85,298,414
公園管理科	11	49,236,900
第一工務大隊	10	71,481,076
第二工務大隊	9	79,660,000
第三工務大隊	5	44,632,920
總計	41	330,309,310



三、在建工程防汛檢查(1/2)

➤ 因應莫蘭蒂颱風影響，本局於9月12日針對本局28件在建工程，加強巡視工地安全、交維設施、工地圍籬及各施工要項處置情形



三、在建工程防汛檢查(2/2)

➤ **28件**在建工程防汛檢查情形缺失如右表，統計缺失**8項**，已要求廠商**9月13日**前改善完成

項次	缺失類別	樣數(次)
1	交維及安全設施	2
2	排水設施	2
3	施工中介面	2
4	受風器材	1
5	其他	1
合計		8



新化區高鐵沙崙站橋下道路第2期後續工程




南區SC-50-10M接SC-244-12M道路工程



四、施工中橋梁工程巡檢狀況

- 曾文溪排水潮見橋改建工程，目前位於河道僅剩下游側之橋墩柱與上構支撐架水中基礎，尚無影響排水疑慮



潮見橋改建工程上游端現況



潮見橋改建工程下游端現況

五、建築工地防颱檢查

- 本局針對本市6樓以上及50戶以上大型建築開發案(至9月11日止**共187件**)，已要求自主檢查，並針對**30件**施工工地進行現場稽查，尚符規定。
- 另於9月12日函知不動產開發商同業、營造業及建築師等相關公會，請其**加強防颱措施並自主檢查**，避免施工造成災情。



六、市道175線18.5K處搶修狀況

- 市道175線18.5K處，因0906豪雨造成邊坡滑動、路面損壞，本局隨即採用5000PSI早強混凝土進行搶灌作業，阻斷雨水滲入掏空路基，防止災害擴大；並於9月9日鋪設AC後，開放通行
- 針對該處邊坡整治部分，本局將邀集林務局(上邊坡)；水利及水保單位(下邊坡)研商後續處置



市道175線18.5K搶修前



市道175線18.5K搶修後



簡報完畢

敬請指教