

103 年度「開飲機」市場購樣檢測結果彙整表

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	品質檢測結果及不符合項目	中文標示檢 查結果
1	國騰	110V 60Hz 750W KT-321	臺灣	上傑電子股份有限公司 (台中市工業區 18 路 13 號;04-23597358)	特力屋股份有限公司台南分公司(台南市北區文賢路 720 號; 06-3585656)	1,790	○	○
2	大同	110V60Hz 660W TLK-8667	臺灣	大同股份有限公司(台北市中山北路三段 22 號;0800052666)	大同綜合訊電股份有限公司台南分公司東寧展售中心(台南市東區東寧路 431 號;06-2006622)	2,290	● 不符合檢驗標準規定： (1)接地線 1015 22AWG(0.32m²)與 CNS3765 第 25.8 節導體截面積不可低於 0.75m² 規定不符。 (2)電源線入口固定方式為使用塑膠夾單邊固定於內底部，依 CNS3765 第 25.15 節試驗結果電源線之縱向位移超過 2mm 不符合要求。 ● 「重要零組件及結構外觀比對」不符合： (1)試驗樣品面板指示燈從上而下為保溫、煮水、電源，與原報告資料為電源、煮水、保溫、故障顯示不符。 (2)熱水膽無包覆鋁箔，與原報告資料有包覆鋁箔不符。 (3)接地端子位於內部熱水膽金屬支架，與原報告資料接地端子位於外殼底部不符。 (4)電源線入口固定方式為使用塑膠夾單邊固定於內底部，與原報告資料用線扣固定於外殼底部不符。 (5) 電源線插頭 7A 125V LT-603 線材 HVCTFK 0.75m²，與原報告資料 11A 125V LT-603 線材 HVCTFK 1.25m² 不符。 (6)控制面板基板與原報告資料不符。 (7)電源開關 RH series 16(4)A 250V T125 與原報告資料 RH series 10(2)A 250V T85 不符。	○

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	品質檢測結果及不符合項目	中文標示檢查結果
3	捷寶	110V 60Hz 660W JWD825MB	臺灣	捷寶光電股份有限公司 (台中市后里區公館里 尾社莊 46-3 號;0800-005-680)	大同綜合訊電股份有限公司台南分公司東寧展 售中心(台南市東區東寧 路 431 號;06-2006622)	1,990	○	○
4	新格	110V60Hz 660W SWD-8019	臺灣	峯德電器有限公司(台 中市后里區四月路 65-2 號;0800-005-680)	遠百企業(股)公司台南 分公司(台南市永康區鹽 州里中正南路 533 號;06-3542532)	2,550	○	○
5	尚朋堂	110V60Hz 750W SB-8800	臺灣	偉昕企業股份有限公司 (新北市蘆洲區永樂街 38 巷 33 弄 3 號 2 樓;0800-828-239)	遠百企業(股)公司台南 分公司(台南市永康區鹽 州里中正南路 533 號;06-3542532)	1,690	○	○
6	晶工	110V60Hz 600W JD-3600	臺灣	森泉企業股份有限公司 (嘉義縣民雄工業區中 興街 10 號;0800-522-106)	京北生活館有限公司 (台南市東區自強里中華 東路二段 323 號 1 樓;06-2698860)	2,990	○	○
7	歌林	110V60Hz 750W KH-R02	臺灣	陞林股份有限公司 (台 南市重慶南路一段 86 號 7 樓;(02)2375-3768)	京北生活館有限公司 (台南市東區自強里中華 東路二段 323 號 1 樓;06-2698860)	1,999	○	○
8	大家源	110V 60Hz 700W TCY-5675	中國大陸	天成元有限公司 (高雄 市林園區中門路 2-23 號;0800-52-5266)	京北生活館有限公司 (台南市東區自強里中華 東路二段 323 號 1 樓;06-2698860)	1,399	○	○

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	品質檢測結果及不符合項目	中文標示檢查結果
9	元山	110V60Hz 750W YS-869DW	臺灣	元山科技股份有限公司 (高雄市仁武區鳳仁路 329 號;0800-883-588)	全國電子股份有限公司 台南市第二分公司 (台南市南區金華路 2 段 181 號 1 樓;0800021921)	3,690	○	○
10	東龍	110V60Hz 770W TE-192	臺灣	東龍工業股份有限公司 (台中市豐原區西勢路 550 號;(04)25321105)	全國電子股份有限公司 台南市第二分公司 (台南市南區金華路 2 段 181 號 1 樓;0800021921)	2,690	○	○
11	賀眾	110V 60Hz 750W UW-252BW-1	臺灣	賀眾企業股份有限公司 (新北市五股區登林路 98 號;080-080-9000)	倍適得電器股份有限公司 台南旗艦店(臺南市東區中華東路 2 段 236,238 號;(06)2383-801)	3,900	○	○
12	聲寶	110V 60Hz 750W HD-YF12S	臺灣	聲寶股份有限公司(桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號;0800-00-5438)	家樂福股份有限公司台南中正分公司(台南市永康區中正南路 358 號;(06)253-8481)	2,780	○	○
13	日象	110V 60Hz 900W ZOP-5650	臺灣	日象實業股份有限公司 (台南市仁德區一甲里忠義一街 56 號;(06)2704004)	Yahoo 超級商城(百貨通)-依之屋有限公司(新北市林口區南勢里 8 鄰 77 之 6 號;02-22600581#66)	3,490	○	○
14	東元	110V 60Hz 660W YL1236CA	臺灣	東元電機股份有限公司 (台北市松江路 156-2 號;0800-281-200)	YAHOO 超級商城(雅光有限公司)(台北市內湖區堤頂大道一段 215 號;(02-27965866)	2,890	●不符合檢驗標準規定： 接地端子塑膠蓋板，作為連續性接地之連接將接觸壓力傳至易於發生收縮或變形的絕緣材料上，不符合 CNS3765 第 28.2 節之規定。 ●重要零組件及結構外觀比對不符合： 開飲機樣品，零組件部分多出「端子塑膠蓋板」及「接地線」，與原報告比對不符。	○

編號	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	品質檢測結果及不符合項目	中文標示檢查結果
15	友情	110V 60Hz 725W RA-6635	臺灣	友情企業股份有限公司 (台南市安平工業區新 信路 26 號;06-2918666)	Yahoo 超級商城(艾來家 電生活館)-立茂企業商 行(台中市潭子區雅潭路 2 段 399 巷 202 之 13 號;04-5315938)	1,580	○	○

備註：

1. 符號「●」表示不符合規定；「○」表示符合規定。
2. 本次購樣依據國家標準 CNS 3765 及國際標準 IEC60335-2-15 規定等 2 項檢驗標準進行試驗。
3. 本次購樣進行「品質檢測」及「標示檢查」，其中「品質檢測」項目包括「重要零組件及結構外觀比對」、「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常試驗」及「構造檢查」等 5 項。檢測結果有 2 件不符合檢驗標準規定以及「重要零組件及結構外觀比對」不符合。
4. 各檢測項目之說明如下：
 - (1)「溫升試驗」主要為確認開飲機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - (2)「洩漏電流及絕緣耐電壓試驗」主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (3)「異常試驗」的目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，開飲機本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - (4)「構造檢查」主要為確認開飲機之構造設計上是否符合安全之要求。
 - (5)「重要零組件及結構外觀比對」為樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
 - (6)「標示檢查」主要開飲機須依國家標準規定，應標示之額定電壓(範圍)、電源種類符號或額定頻率、額定消耗功率或額定電流、製造廠商或供應商的名稱或註冊商標、型號以及使用說明書等相關資訊避免使用者錯誤使用而影響安全。