

四大安裝錯誤情境

1 浴室



2 廚房



3 加裝窗戶的陽台



4 屋內樓梯間



※熱水器如需遷移或更換，請與當地熱水器承裝業聯絡！

三大保命對策



1 遷移或更換熱水器至屋外



2 更換為強制排氣式熱水器



3 更換為電熱水器或太陽能熱水器

一氧化碳中毒易發生的情境



各縣市消防局聯絡電話一覽表

縣 市 別	聯 絡 電 話
臺 北 市	02-27297668
高 雄 市	07-2271055
臺 北 縣	02-22535110
宜 蘭 縣	03-9365027
桃 園 縣	03-3379119
新 竹 縣	035-513522
苗 栗 縣	037-338109
臺 中 縣	04-25156119
彰 化 縣	04-7512119
南 投 縣	049-2225134
雲 林 縣	05-5325707
嘉 義 縣	05-3620233
臺 南 縣	06-6569119
高 雄 縣	07-7926119
屏 東 縣	08-7662911
臺 東 縣	089-322112
花 蓮 縣	038-462119
澎 湖 縣	06-9263346
基 隆 市	02-24302691
新 竹 市	035-229508
臺 中 市	04-23820627
嘉 義 市	05-2716660
臺 南 市	06-2975119
金 門 縣	082324021
連 江 縣	083-623799



內 政 部 消 防 署
<http://www.nfa.gov.tw>

防範一氧化碳中毒注意事項

瓦斯熱水器若安裝錯誤，
 應立刻改善以保命！



臺南市麻豆區公所 關心您
www.madou.gov.tw (廣告)