<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td colspan="2">樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td colspan="2">位置</td><td colspan="2">樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>340-
01434</td><td colspan="2">開元路柏油路</td><td colspan="2">長葉垂榕</td><td>8</td><td>33</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="5">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.25/1.22</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>47/36</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 
  </td><td colspan="4">
 </td></tr>
</table>



主幹



根部

腐朽空洞比(%)	30-50%
檢測結果描述	主幹明顯腐朽縱裂(樹皮向內 22 公分處)
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / **黑**

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td colspan="2">位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>340-01435</td><td colspan="2">開元路柏油路</td><td>長葉垂榕</td><td>9.1</td><td>48.4</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="5">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.2</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>70</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4">  </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7">  </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">大於 50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部機械性損傷腐朽嚴重；樹體傾斜</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td colspan="2">位置</td><td colspan="2">樹種</td><td>樹高
(m)</td><td rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>340-
01461</td><td colspan="2">開元路柏油路</td><td colspan="2">長葉垂榕</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td>胸高
直徑
(cm)</td></tr>
<tr><td colspan="7">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="6">生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.2/0.85</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>40/36.5</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 

根部
 

主幹</td><td colspan="3">
 </td></tr>
</table>



根部



主幹

腐朽空洞比(%)	大於 50%
檢測結果描述	主幹中央腐朽縱裂(樹皮向內 24-26 公分處)
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / **紅黑** / 黑
	第二階段分流： 黃 / **黑**

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td colspan="2">位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>340-
01468</td><td colspan="2">開元路柏油路</td><td>長葉垂榕</td><td>9.1</td><td>46.3</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="5">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.36</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>58</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3">  </td><td colspan="4"> </td></tr>
<tr><td colspan="7">  </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">大於 50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，主幹開口孔洞部位持續腐朽無抑制</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td colspan="2">位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>340-
01470</td><td colspan="2">開元路柏油路</td><td>長葉垂榕</td><td>9.3</td><td>45.3</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="5">生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.1/0.7</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>55/51</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 
根部
 
主幹</td><td colspan="4">
 </td></tr>
</table>



根部



主幹

腐朽空洞比(%)	30-50%
檢測結果描述	根部、主幹多腐朽縱裂；樹體傾斜
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / **紅黑** / 黑
	第二階段分流： 黃 / **黑**

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td colspan="2">位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>340-
01471</td><td colspan="2">開元路柏油路</td><td>長葉垂榕</td><td>9.5</td><td>51.6</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="5">生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.25</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>70</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4">  </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7">  </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">持續監測</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流： 黃 / 黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td colspan="2">位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4">
</td></tr>
<tr><td>340-
01481</td><td colspan="2">開元路柏油路</td><td>長葉垂榕</td><td>6.4</td><td>32</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="5">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>1.6</td><td>檢測
直徑
(cm)</td><td>35</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 
</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">主幹西側修剪枝條造成腐朽，腐朽抑制無擴散</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">持續監測</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>