

# 無法決標公告

公告日:113/02/29

|                   |                      |                             |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 無法決標資料            | 標案案號                 | 113c002                     |
|                   | 標案名稱                 | 新營區中山路北側（信義街至八方雲集）道路側溝改善工程  |
|                   | 招標方式                 | 公開招標                        |
|                   | 新增公告傳輸次數             | 02                          |
|                   | 無法決標公告序號             | 001                         |
|                   | 原招標公告之刊登採購公報日期       | 113/02/21                   |
|                   | 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否                           |
|                   | 機關代碼                 | 3.95.57                     |
|                   | 機關名稱                 | 臺南市新營區公所                    |
|                   | 單位名稱                 | 工務課                         |
|                   | 機關地址                 | 730 臺南市 新營區 中正路30號          |
|                   | 聯絡人                  | 葉永鑫                         |
|                   | 聯絡電話                 | (06) 6322015 # 239          |
|                   | 傳真號碼                 | (06) 6354862                |
|                   | 電子郵件信箱               | mortkara@mail.tainan.gov.tw |
|                   | 是否複數決標               | 否                           |
|                   | 標的分類                 | <工程類> 5139 其他土木工程           |
|                   | 採購金額級距               | 公告金額以上未達查核金額                |
|                   | 原無法決標公告日期            | 113/02/29                   |
|                   | 無法決標公告日期             | 113/02/29                   |
| 是否刊登公報            | 是                    |                             |
| 無法決標的理由           | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數)   |                             |
| 投標廠商家數            | 無廠商投標                |                             |
| 是否沿用本案號及原招標方式續行招標 | 是                    |                             |
| 附加說明              |                      |                             |

無法決標