企業防災經驗分享

奇美實業_安全衛生部 吳義郎 專案經理



奇美實業 CHI MEI


50年以上塑化領域生產與研發技術

1960 創立奇美實業,全台第一家壓克力生產商





奇美與石化產業



生產基地



◆臺灣奇美 台南市仁德區

設立時間:1960年

生產項目:ABS/AS、PS、PC

壓克力/導光板、橡膠

電子化學品、螢光粉



◆鎮江奇美 中國江蘇省鎮江大港開發區

設立時間:1996年

生產項目:ABS/AS、PS、

壓克力/導光板、

螢光粉

產業地位

- ◆ABS、壓克力、導光板世界第一 ※市佔率各為: 18%; 24%; 22% (Y2012)
- ◆高值化&高質化的產品組合
- ◆光電產業價值鏈整合的角色



















四大產品系列



ABS

SAN

PS

PC

一般級PMMA

MS

ASA

PC/ABS

Q膠



產品線

TPE

LBR

HBR

SSBR



塑膠系列

產品線

光阻

配向膜

濕式化學品



電子材料

產品線

光學級PMMA

₩學級壓克力 板

光學級擴散板

螢光粉



市佔率全球第一

- 一、企業營運面臨災害風險
- 二、組織架構與應變系統
- 三、應變能量(車輛與裝備)
- 四、災害預防實務
- 五、訓練與成果

企業營運面臨災害風險





企 業









國內重大災害事記





9/21 大地震

死亡(含失蹤)人數為 2千多餘人

桃芝颱風

死亡(含失蹤)1百多餘人

應變組織架構

1. 緊急應變小組(Emergency Response Team, ERT)

→成立目的:

為迅速有效處理廠區事故或原單位外其之他單位之事故處理,由各單位指派固定成員組成緊急應變小組(Emergency Response Team, ERT),於第一時間集合並處理事故,以將災害對人員、環境危害及損失降至最低。


→實施方式:

常備 ERT 成員包括:總值班、小組長、隊員及專/兼任消防隊員

- 1. 常備ERT指揮官:由總值班擔任。
 - * 任務別:平日/假、夜擔任現場指揮官,如事故單位主管抵達事故現場 後再行任務轉移。
- 2. 常備ERT各組小組長:生產單位每班指派一名班長擔任。
 - * 任務別:<u>平日/假、夜擔任各小組小組長,如該單位(處)相關主管抵達</u> 事故現場後再行任務轉移。
- 3. 常備ERT成員:各課每班依派員擔任(至少一名)
 - * 任務別:擔任各小組隊員。

CHIMEI 奇美實業股份有限公司

2. 常備 ERT 組織階層



3. 應變組織架構

現場指揮官↓



4. 常備ERT人力編制




CHIMEI 奇美實業股份有限公司

5. 消防隊員編制及訓練

兼任消防隊員				
編制	訓練時數			
專任:8人 兼任:64人 總計:72人	每月至少4小時			

監控系統

奇美實業 仁德廠平面位置圖




CHIMEI 奇美實業股份有限公司

1. 緊急應變中心_資訊整合平台

現場狀況集中監視,災害有效掌控



2. 火災預防暨監控系統說明(極早型偵煙系統)



CHIME


奇美實業股份有限公司 CHIMEI CORPORATION

2. 火災預防暨監控系統說明(視覺型火災偵側系統)

原理:火、煙的偵測是以影像識別加以分析火焰及生成煙時的跳動模式, 因火會長大、邊際會閃動、亮度不均等去解析(一般以九宮格模式,與 左右影像粒子作交叉比對),加以數學運算。








CHIME

奇美實業股份有限公司 CHIMEI CORPORATION

3. 地震災害預防暨監控系統說明



				<u>廠</u> 地震事故場所	色害風	險確認 表	ŧ	
٠.		單位	=	指揮官:			完成■	専問 :[//_
ŧ	分級		系統	檢查項目	危害風險判定			異常說明
_				1. 是否有火警警報,並逐一確認警報位置是否發生真實	□0K	□NG [
			消防	2. 消防水系統是否有異常訊號(ACV、PUMP), 異常的訊息	□0K	□NG [
				須逐一清查相對區域是否為事故或灑水頭誤動作?	NA			
				1. DCS監控系統是否正常	□0K	□NG [
				2. 氣體監控是否正常				
				3. 漏液監控是否正常	□0K	□NG [
				4. 確認製程系統是否異常或洩漏:				
			化學品	(1)原料配製/純化/回收/槽車入料系統是否洩漏、損壞	□0K	□NG [
	弱		10 FF 10H	(2)反應/重合/混合/聚合系統	□0K	□NG [
				(3)氣提/脫氣/押出系統	□0K	□NG [
				(4)乾燥/輸送系統	□0K	□NG [
				(5)化學槽區	□0K	□NG [
		地		(6)管路是否受損、斷裂、變形?				
		襄		熱媒油系統是否正常	□0K	□NG [
		璱		鍋爐系統是否正常	□0K	□NG [
		斑	公用系	天燃氣系統是否正常	□0K	□NG [
Г		安、	統	重油系統是否正常	□0K	□NG []	
		全		冷卻水系統是否正常	□0K	□NG [
	中	確		電力系統是否正常	□0K	□NG [
		認		(1), 樑柱是否龜裂、變形、倒塌?	□0K	□NG [
H	-			(2). 牆面是否龜裂、變形、倒塌?	□OK	□NG [
				(3). 棲地板是否龜裂、變形、坍塌?	□OK	□NG [
			建築物	(4). 逃生通道是否被阻礙,致使人員無法通行?	□OK	□NG [
				(5). 逃生門是否能正常開啟及關閉?	□OK	□NG [
	強			(6). 天花板是否坍塌?	□OK	□NG [
			164 6 40	(1). 機台設備是否明顯損壞、傾倒、位移?	□OK	□NG [
			機合設	(2). 機台管路是否受損、斷裂、變形?	□OK	□NG [
			備	(3),機台化學品是否洩漏導致危害?	□OK	□NG		
			排氣	(1). □酸□鹼□有機□一般排氣管路是否斷裂、變形、	□OK	□NG [
				(2). □酸□鹼□有機□一般辨氣管路是否產生漏液?	□OK	□NG [
			M. mt.	(1), 廠區道路是否受阻	□0K	□NG		
	烈		道路	(2), 聯外道路是否受阻	□0K			

(2). 各單位責任ERT應穿著適當防護裝備進入確認, 並將結果回報指揮官確認彙整。

考量

CHIMEI

奇美實業股份有限公司 CHI MEI CORPORATION

4. 風災預防暨監控系統說明

總值班 負責追踪颱風動態 氣象局發布 颱風警報 颱 防颱應變中心二級開設 1. 總值班請劉高特召開防颱應變會議 氣 象局發布 海上颱風 警報 風 (人資、安衛、環保廠務及儲運) 且颱風路徑潛勢影響範圍 2. 檢點應變器材備妥於應變中心 擴及台灣 3. 總值班確認應變中心輪值人員名單 4. 安衛部颱風訊息Notes公告 5. 储運部確認接駁車妥善狀況 災 6. 環保廠務處全廠水閘門與水位確認 應 防颱應變中心一級開設 氣象局發布**陸上颱風**警報 1. 颱風十八小時登陸前輪值人員進駐 或豪雨 特報之影響範圍 2. 人資處備用糧食準備分發 擴及台南市 3. 儲運部接駁車就位(確認司機名單) 4. 安衛部無線對講機分配至各設置點 5. 總值班緊急傳呼第24組 -防颱應變中心組告知應變中心一級 程 1. 儲運部接駁車司機入廠待命 雕風登陸台南地區有豪雨特報 2. 召集廠內各應變小組 且大兩使守衛標尺積水達10公分 (消防隊、應變小組、警戒小組、工 有持續積水現象 務小組) 1. 總值班請示劉高特上下班人 颱風登陸台南地區有豪雨 員接駁啟動 特報且大兩使守衛標尺積 2. 總值班緊急傳呼第24組 水達25公分 -防颱應變中心組告知接駁啟 動 1. 總值班請劉高特請示李副總 積水深接駁車無法人員接 同意後宣告人員禁止上下班 送且有警察管制禁示通行 2. 總值班緊急傳呼第24組 -防颱應變中心組請通知同仁 禁止上下班 1. 劉高特請示李副總同意後: 颱風警報解除且積水退狀 狀況解除 況解除 2. 通知各應變中心成員,應

變器材歸位








CHIMEI

奇美實業股份有限公司

6. 異常排放監控設備(固定式/移動式)





TVA-1000

揮發性有機氣體偵測儀





- 1、揮發性(VOCs)設備元件檢測。
- 2、防治設備排放口VOCs濃度檢測。
- 3、洩漏標準1000ppm。

檢測貯槽呼吸閥逸散濃度



應變能量(車輛與裝備)

奇 美 實 業	應變車輛
類別	數量
指揮官應變車	1
消防化災車	2
化學雲梯車	2
器材車	3
合計	8

消防主車庫





設施:

- 1.8個停車位
- 2. 泡沫原液儲放區
- 3. 值勤室

- 4. 器材/設備 備品區
- 5. 訓練教室

CHIMEI



THEFORE WELLERS PRELIABLE

TARFOR GILLON DITLANDS ATT A STREET CO.

ARRESTATES.

to editorio

\$188.1 \$575248+05410882% ---\$1.540.500; 44.818185 200 CLAY-CAY-BULGELIALS BU ****************************** ARREST ARREST SANAGERS STORES

Distance:

(Incres)

指揮官應變車





高效能泡沫車輛*2(2012年購置 約4千5百萬)

車款

照片

新車

器材暨照 明車





2013發包添購

奇美實業應變器材(重裝備)

類別

SCBA(Scott)


數量

100(60 Min)

SCOTT SCOTT	
止漏工具	1(耐壓 1.5 Bar)
500 GPM 移動式水砲	2(有效距離35 M)
1000 GPM 移動式水砲	2(有效距離45 M)
A 級防護衣	24
歐規消防衣	30

CHIMEI 奇美實業股份有限公司





> 應變演練

- 1. 單位一階緊急應變演習 (每月演習一次 共計:167次)
- 2. 全廠二階緊急應變演習 (每兩個月演習一次 共計:130次)

CHIMEI

奇美實業股份有限公司 CHIMEI CORPORATION

ERT Training System

1. External Training

消防隊 Training

南投消防訓練實火訓練

2. Internal Training Group Training

- -Basic training Program
- -Advanced training Program













CHIMEI 奇美實業股份有限公司


Advanced training Program













地震應變 SOP 發表

無預警演練

槽車翻覆演練

CHIMEI 奇美實業股份有限公司



