

臺南市鹽水區公所尼伯特颱風應變處置(大事記)

日期	時間	摘要	備註
07月06日	18時50分	歡雅里趙榮其里長通報：有3處【12號水門攔污柵(鹽水排太子宮橋)、20號水門(岸內排興農橋)、34號水門(歡門橋)】由水利局設置鐵柵欄，恐影響排水水流，建議派員移除。	7月7日19時51分，經水利行政科回報，三處攔污柵(鹽水12、20、34號水門處)皆已拆除完畢。
07月06日	20時30分	鹽水區災害應變中心二級一階段開設。	依據尼伯特颱風臺南市災害應變中心通報單(編號001)、市府簡訊通報
07月07日	08時20分	臺南市後備指揮部中士蕭辰易進駐災害應變中心。	
07月07日	08時30分	鹽水區災害應變中心提升為一級開設。	依據尼伯特颱風臺南市災害應變中心通報單(編號004)
07月07日	09時00分	召開尼伯特颱風災害應變中心工作會議	
07月07日	09時30分	陸軍203旅(陸軍八軍團幹訓班)中尉林淳奕進駐應變中心。	
07月07日	09時40分	1. 與消防局對測 Thuraya 衛星電話，功能正常。 2. VV-Link 視訊可正常連線並進入會議室。	依據消防局07月06日傳真通報
07月08日	08時00分	水秀里顏秀盆里長通報：後鎮大排左岸(鹽水2號水門與3號水門間)堤防破洞。	1. 7月8日通報水利局承辦人，協調水利局協助處理，預計明天進場施作。 2. 水利局於7月12日來電，擬再提報105年7月尼伯特颱風災修。 3. 7月13日再次與水利局林瑋晟確認提報105年7月尼伯特颱風災修。
07月08日	09時37分	中境里里幹事李振芳通報：鹽水國中圖書館旁圍牆，樹木(小葉欖仁)倒伏壓住圍牆。	農建課07月08日13時29分回報：派搶修搶險前往處理，因當時風雨漸大，先緊急處理樹枝部分，俟風雨過後再將樹幹部分切除。

07月08日	13時29分	義稠里金和路與台19線 十字路前，監視器線路垂 落危險。	1.13時35分電話通報鹽水分駐所曹俊 宏所長，所長回復將派員勘查。 2.由公所主秘、民政課長現場勘查後， 該線路為南天線路。 3.17時30分通報南天電視謝主任 (0913575915)處理。 4.曹俊宏所長回覆：18時30分通訊維 修人員前往處理完畢。
07月08日	14時13分	武廟里里幹事李振芳通 報：武廟里41號旁，鐵 圍籬倒塌，橫倒路面，強 風吹襲恐生危險。	農建課07月08日15時10分回報：武 廟路私人鐵皮圍牆倒塌，已請廠商移入 私人土地內。
07月08日	16時30分	福得里里幹事曾啟福通 報：福得里康樂路149號 對面，廣告帆布鷹架倒 塌，倒向路面。	農建課07月08日17時00分回報：已 請廠商將竹木造鷹架移入該私人土地 內。
07月09日	10時00分	鹽水區災害應變中心調 降為三級開設。	依據尼伯特颱風臺南市災害應變中心 通報單(編號021)。
07月09日	10時25分	陸軍203旅(陸軍八軍團 幹訓班)中尉林淳奕解除 進駐應變中心任務。	
07月09日	11時00分	臺南市後備指揮部中士 蕭辰易解除進駐災害應 變中心任務。	
07月09日	12時00分	撤除鹽水區災害應變中 心。	依據指揮官(區長)07月09日10時56 分指示。