

仁德區港尾溝溪分洪口右岸因土堤溢堤，前進指揮所第一次會議紀錄：

一、時間:106 年 7 月 31 日

二、地點:仁德區仁德文德消防分隊

三、市長指示:

- (一) 本次港尾溝溪係屬溢堤非潰堤，請水利局務必派員前往確認。
- (二) 請通知開口契約廠商儘速處理阻塞的地方，加速水流暢。
- (三) 關於將涵洞封閉部分，確認是無效的，涵洞不需要封閉。
- (四) 港尾溝水位有無下降，請水利局派員現場監看確認水位是否下降。
- (五) 目前處理步驟，判斷溢堤情形，後續是否會演變潰堤，其次鞏固堤防加強工事，疏導交通。
- (六) 請區公所應儘速處理事項:(1)提供淹水地區的物質及提供準備午餐便當 (2)區公所趕緊通知里長進行撤離，請里幹事前往，必要時請警察局及消防局前往協助(3)需要協助就醫者，如洗腎病患等，請區公所務必派員協助病患就醫。(4) 盤點查明淹水地區內安養中心等需進行收容處所及協助撤離。
- (七) 交通疏導封鎖警戒，警察局已加派百名警力支援。
- (八) 消防局已進行超前佈署出動 9 位指揮官及相關人車前往駐點救災。
- (九) 經成大防災中心氣象分析，目前臺南地區降雨量每小時 10-20mm，降雨有趨緩之趨勢，中午過後雨勢趨緩會更明顯，從現在到中午累積雨量不會超過 100mm，仍會有零星局部地區會有較大雨勢發生。