

左鎮區左鎮橋橋梁主體接近完成 近期豪雨已顯見防洪排水功能提升

撰文：葉齡云

照片來源：新建工程科

位於左鎮區菜寮溪上的左鎮橋，為當地居民唯一的聯外橋樑，因橋樑梁底高程不足，導致每逢大雨溪水暴漲，橋面即遭淹沒，嚴重影響民眾通行安全。市府爭取中央補助經費，加上地方配合款共約 1 億元辦理「左鎮橋改建工程」，已於 111 年 4 月 21 日開放通車。



照片 1、空拍圖

改建後橋梁長 90 公尺、寬 7 公尺、引道工程長約 400 公尺，橋梁梁底抬升 4.88 公尺，自 109 年 11 月 11 日開工，新橋於施工過程，歷經梅雨及 110 年烟花颱風帶來的豪雨影響，均未再溢淹，足見橋梁通行安全性已有明顯的改善；再配合橋梁加長、減少橋墩數量及清淤作業，未來整體防洪排水功能將會有顯著提升，也可進一步維護當地居民出入安全。