

113 年度關廟區避難收容處所場地調查表

單位名稱	五甲國小	
收容地點/場所 位置/建物樓層	和平路 246 號/學生 活動中心/1 層、操 場	
第二避難所	關廟社區活動中心	
負責人/管理人	林俊明/呂建志	
服務範圍/里長/ 里幹事	五甲里/盧振良/黃全敏、東勢里/方耀南/周聰琦 松腳里/楊文慶/周聰琦、花園里/郭文郁/戴瑋志	
危險潛勢區域	否	
站所類型	■收容：風災、水災、震災	
設施概要	冷氣、盥洗室、熱水器、無障礙廁所、無障礙坡道	
周圍概述	臨松腳聖母廟、大潭埤旺萊公園，對外道路【182 縣道、南 2 高】	
交通方式	大臺南公車；汽機車	
有無無障礙設施	有	
收容人數	850 人(室內 350，室外 500)	
總面積	3907 平方公尺(室內 1507，室外 2400)	
是否通過建物結 構安全檢查	是	
是否通過水電安 全檢查	是	
是否通過消防設 施安全檢查	是	
備註	(收容處所座標 120.3338947, 22.9584949)	



分析報告

您所在地為 **臺南市關廟區松腳里** (120.3338947, 22.9584949)

查詢到可能的災害潛勢說明如以下列表，其計算過程是利用**您所查詢的位置或圖面中心位置**套疊網站上潛勢圖資並以鄰近500公尺內所涵蓋到潛勢類別為列表，其結果僅作為災害整備與減災規劃使用，其他土地開發或建築許可..等應依主管機關公告及其他相關規定辦理。

災害潛勢	有/無	說明
淹水潛勢		
6小時降雨350毫米潛勢區	有	無直接位於6小時降雨350毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
12小時降雨400毫米潛勢區	有	無直接位於12小時降雨400毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
24小時降雨500毫米潛勢區	有	無直接位於24小時降雨500毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
24小時降雨650毫米潛勢區		無直接位於24小時降雨650毫米潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
土石流潛勢溪流	無	
大規模崩塌潛勢地區	無	500公尺範圍內無潛勢區
順向坡	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩體滑動	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩屑崩滑	無	500公尺範圍內無潛勢區
落石	無	500公尺範圍內無潛勢區
土壤液化潛勢區	無	
活動斷層	無	斷層敏感區 500公尺範圍內無潛勢區
海嘯溢淹潛勢區	無	

火山潛勢	無	
核子事故緊急災害應變區	無	

判斷規則

- ①直接位於潛勢區
- ②無直接位於潛勢區，但鄰近500公尺範圍內有
- ③500公尺範圍內無潛勢區

全景 2D平面 3D立體 台灣電子地圖

潛勢圖層

已選擇圖層(3)

潛勢分析

淹水潛勢

- 水位站 說明
- 雨量站 說明
- 重點監控路段 說明
- 重點監控橋梁 說明
- 淹水 說明

6小時降下350mm的雨

說明：淹水深度


- 0.5~1.0 公尺
- 1.0~2.0 公尺
- 2.0~3.0 公尺
- >3.0 公尺

連江縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

- 0.5~1.0 公尺
- 1.0~2.0 公尺
- 2.0~3.0 公尺
- >3.0 公尺

金門縣淹水 說明



全景

2D平面

3D立體

台灣電子地圖

潛勢圖層

已選擇圖層(3)




潛勢分析

淹水潛勢

- 水位站  說明
- 雨量站  說明
- 重點監控路段  說明
- 重點監控橋梁  說明
- 淹水  說明




12小時降下400mm的雨

說明：淹水深度


- | | |
|--|--|
|  0.5~1.0 公尺 |  1.0~2.0 公尺 |
|  2.0~3.0 公尺 |  >3.0 公尺 |

連江縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

- | | |
|--|--|
|  0.5~1.0 公尺 |  1.0~2.0 公尺 |
|  2.0~3.0 公尺 |  >3.0 公尺 |

金門縣淹水 說明



全景

2D平面

3D立體

台灣電子地圖

潛勢圖層

已選擇圖層(3)

潛勢分析

淹水潛勢

- 水位站  說明
- 雨量站  說明
- 重點監控路段  說明
- 重點監控橋梁  說明
- 淹水  說明

24小時降下500mm的雨

說明：淹水深度


- | | |
|--|--|
|  0.5~1.0 公尺 |  1.0~2.0 公尺 |
|  2.0~3.0 公尺 |  >3.0 公尺 |

連江縣淹水 說明


6小時降下150mm的雨

- | | |
|--|--|
|  0.5~1.0 公尺 |  1.0~2.0 公尺 |
|  2.0~3.0 公尺 |  >3.0 公尺 |

金門縣淹水 說明



全景 2D平面 3D立體 台灣電子地圖



淹水潛勢

- 水位站 說明
- 雨量站 說明
- 重點監控路段 說明
- 重點監控橋梁 說明
- 淹水 說明

24小時降下650mm的雨

說明：淹水深度

- | | |
|------------|------------|
| 0.5~1.0 公尺 | 1.0~2.0 公尺 |
| 2.0~3.0 公尺 | >3.0 公尺 |

連江縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

- | | |
|------------|------------|
| 0.5~1.0 公尺 | 1.0~2.0 公尺 |
| 2.0~3.0 公尺 | >3.0 公尺 |

金門縣淹水 說明

6小時降下150mm的雨

- | | |
|------------|------------|
| 0.5~1.0 公尺 | 1.0~2.0 公尺 |
|------------|------------|