113 年度關廟區避難收容處所場地調查表				
單位名稱	關廟區公所			
收容地點/場所位置/建物樓層	臺南市關廟區中 正路 998 號/1、3 樓/3 樓	「「「「「「「」」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「」 「「		
第二避難所	關廟社區活動中心	2024/01/10-10:20		
負責人/聯絡人	李賢村/張藝卿			
服務範圍/里長/里幹事	關廟里/楊宗輝/陸珍華、香洋里/盧建平/陸珍華、山西里/楊啟賢/黃宗彬、新埔里/張敬仁/黃全敏、北勢里/郭水道/林威良、松腳里/楊文慶/周聰琦、新光里/黃瑞池/戴瑋志、下湖里/董錦松/林威良、埤頭里/許文進/黃宗彬、深坑里/林國治/林濬紳、東勢里/方耀南/周聰琦、五甲里/盧振良/黃全敏、花園里/郭文郁/戴瑋志、布袋里/陳龍目/林濬紳、龜洞里/洪世東/劉泰成			
危險潛勢區域				
站所類型	■收容:水災、風災、震災			
設施概要	冷氣、飲水機、浴室、廁所、無障礙廁所			
周圍概述	中正路與忠孝街交叉口			
交通方式	客運;汽機車			
有無無障礙設施	有			
收容人數	45 人(室內 45,室外 0)			
總面積	240 平方公尺(室內 240,室外 0)			
是否通過建物結 構安全檢查	是			
是否通過水電安 全檢查	是			

(收容處所座標 120. 3277095, 22. 96306142)

全檢查

是否通過消防設

註

施安全檢查

備

是

2024/1/16 下午3:24 3D災害潛勢地圖



災害潛勢

◇ 分析報告

您所在地為 臺南市關廟區香洋里 (120.3277095,22.96306142)

有/無

查詢到可能的災害潛勢說明如以下列表,其計算過程是利用您所查詢 的位置或圖面中心位置套疊網站上潛勢圖資並以鄰近500公尺內所涵蓋 到潛勢類別為列表,其結果僅作為災害整備與減災規劃使用,其他土 地開發或建築許可..等應依主管機關公告及其他相關規定辦理。

說明

淹水潛勢 6小時降雨350毫米潛勢區 12小時降雨400毫米潛勢區 24小時降雨500毫米潛勢區 24小時降雨650毫米潛勢區	有有有有有	無直接位於6小時降雨350毫米潛勢區,但 鄰近500公尺範圍內有 無直接位於12小時降雨400毫米潛勢區, 但鄰近500公尺範圍內有 無直接位於24小時降雨500毫米潛勢區, 但鄰近500公尺範圍內有 無直接位於24小時降雨650毫米潛勢區, 但鄰近500公尺範圍內有
土石流潛勢溪流	無	
大規模崩塌潛勢地區	無	500公尺範圍內無潛勢區
順向坡	有	無直接位於潛勢區,但鄰近500公尺範圍內 有
岩體滑動	無	500公尺範圍內無潛勢區
岩屑崩滑	無	500公尺範圍內無潛勢區
落石	無	500公尺範圍內無潛勢區
土壤液化潛勢區	無	
活動斷層	無	斷層敏感區 500公尺範圍內無潛勢區
海嘯溢淹潛勢區	無	

2024/1/16 下午3:24 3D災害潛勢地圖

火山潛勢	無	
核子事故緊急災害應變區	無	

判斷規則

- ①直接位於潛勢區
- ②無直接位於潛勢區,但鄰近500公尺範圍內有
- ③500公尺範圍內無潛勢區









