

生態保育措施自主檢查表

施工前 施工中 完工後 (編號: 00-1)

計畫及工程名稱	新市產業園區南側主要聯絡道路工程	填表日期	民國 <u>112</u> 年 <u>8</u> 月 <u>31</u> 日
填表人員 (單位/職稱)	國全營造有限公司	預定完工日 (施工進度)	民國 <u>113</u> 年 <u>10</u> 月 <u>30</u> 日 進度: <u>0</u> %

項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	無生態保全對象。					
生態 保育 措施	(1) [迴避] 設置施工圍籬或警示帶，將干擾限制在範圍內，迴避非計畫範圍之良好棲地。				✓	尚未 進場
	(2) [縮小] 施工便道、資材堆置區等臨時設施設置在已開發或預定開挖拓寬之區域。				✓	
	(3) [減輕] 每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段（早上 8 點前及下午 6 點後）。				✓	
	(4) [減輕] 於關注物種繁殖期間（4-8 月），若發現大量關注物種（環頸雉、彩鵲及燕鴿）或其他水鳥聚集在周邊農田，主動降低施工頻度或分區段施工。				✓	
	(5) [減輕] 鄰近溪流施作時，以土包袋、鋼板等擋水設施隔離水體，避免土砂及汙染物流入而影響下游。				✓	
	(6) [減輕] 溪流不斷流。				✓	
	(7) [補償] 設置石籠護岸，營造多孔隙邊坡環境。				✓	
	(8) [補償] 若發現外來種植物，將其移除。				✓	
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱： 工地主任 姓名(簽章)： 林義明

監造單位

單位職稱： 監造 姓名(簽章)： 陳致銘

生態保育措施施工階段照片及說明

1. 尚未進場施工



日期：112年08月31日
說明：現地原況



日期：112年08月31日
說明：現地原況

生態保育措施施工階段照片及說明

1. 尚未進場施工



日期：112年09月28日
說明：現地原況



日期：112年09月28日
說明：現地原況

生態保育措施施工階段照片及說明

1. 尚未進場施工



日期：112 年 10 月 23 日
說明：現地原況



日期：112 年 10 月 23 日
說明：現地原況

生態保育措施自主檢查表

□施工前 施工中 □完工後 (編號: 1)

計畫及工程名稱	新市產業園區南側主要聯絡道路工程	填表日期	民國 112 年 11 月 27 日
填表人員 (單位/職稱)	國全營造有限公司	預定完工日 (施工進度)	民國 112 年 10 月 30 日 進度: 13.55% (實際)

項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 / 是	執行, 但不足	未執行 / 否	非執行 期間	
生態保全對象	無生態保全對象。					
生態保育措施	(1) [迴避] 設置施工圍籬或警示帶, 將干擾限制在範圍內, 迴避非計畫範圍之良好棲地。	✓				
	(2) [縮小] 施工便道、資材堆置區等臨時設施設置在已開發或預定開挖拓寬之區域。	✓				
	(3) [減輕] 每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段 (早上 8 點前及下午 6 點後)。	✓				每日施作時間皆避開動物覓食及活動旺盛時段
	(4) [減輕] 於關注物種繁殖期間 (4-8 月), 若發現大量關注物種 (環頸雉、彩鵲及燕鴿) 或其他水鳥聚集在周邊農田, 主動降低施工頻度或分區段施工。				✓	目前尚未是關注物種繁殖期間, 且並未發現關注物種繁殖
	(5) [減輕] 鄰近溪流施作時, 以土布袋、鋼板等擋水設施隔離水體, 避免土砂及汙染物流入而影響下游。				✓	尚未施工
	(6) [減輕] 溪流不斷流。	✓				
	(7) [補償] 設置石籠護岸, 營造多孔隙邊坡環境。				✓	尚未施工
	(8) [補償] 若發現外來種植物, 將其移除。				✓	尚未發現外來種植物

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商 單位職稱: 工地主任 姓名(簽章): 林善明

監造單位 單位職稱: 監造 姓名(簽章): 陳政銘

生態保育措施施工階段照片及說明

	
<p>日期：112年11月27日 說明：設置施工圍籬</p>	<p>日期：112年11月27日 說明：設置施工圍籬</p>
<p>2.</p>	
	
<p>日期：112年11月27日 說明：溪流不間斷</p>	<p>日期：112年11月27日 說明：溪流不間斷</p>

1.生態保育措施自主檢查表

□施工前 施工中 □完工後 (編號: 2)

計畫及工程名稱	新市產業園區南側主要聯絡道路工程	填表日期	民國 112 年 12 月 26 日
填表人員 (單位/職稱)	國全營造有限公司	預定完工日 (施工進度)	民國 113 年 10 月 30 日 進度: 16.86 % (實際)

項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 / 是	執行, 但不足	未執行 / 否	非執行 期間	
生態保全對象	無生態保全對象。					
生態保育措施	(1) [迴避]設置施工圍籬或警示帶,將干擾限制在範圍內,迴避非計畫範圍之良好棲地。	✓				
	(2) [縮小]施工便道、資材堆置區等臨時設施設置在已開發或預定開挖拓寬之區域。	✓				
	(3) [減輕]每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段(早上8點前及下午6點後)。	✓				每日施作時間皆避開動物覓食及活動旺盛時段
	(4) [減輕]於關注物種繁殖期間(4-8月),若發現大量關注物種(環頸雉、彩鷓及燕鴿)或其他水鳥聚集在周邊農田,主動降低施工頻度或分段施工。				✓	目前尚未是關注物種繁殖期間,且並未發現關注物種
	(5) [減輕]鄰近溪流施作時,以土包袋、鋼板等擋水設施隔離水體,避免土砂及汙染物流入而影響下游。				✓	尚未施工
	(6) [減輕]溪流不斷流。	✓				
	(7) [補償]設置石籠護岸,營造多孔隙邊坡環境。				✓	尚未施工
	(8) [補償]若發現外來種植物,將其移除。				✓	尚未發現外來種植物

備註: 表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱: 工地主任 姓名(簽章): 林義明

監造單位

單位職稱: 監造 姓名(簽章): 陳致銘

生態保育措施施工階段照片及說明

1.



日期：112年12月26日

說明：圍籬設置



日期：112年12月26日

說明：圍籬設置

2.



日期：112年12月26日

說明：溪流不間斷

日期： 年 月 日

說明：