

1.生態保育措施自主檢查表

施工前 施工中 完工後 (編號: 15)

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 計畫及工程名稱 | 新市產業園區南側主要聯絡道路工程 | 填表日期 | 民國 114 年 1 月 24 日 |
| 填表人員 (單位/職稱) | 國全營造有限公司 | 預定完工日 (施工進度) | 民國 114 年 3 月 31 日 進度: 71.36% (原辦) |

| 項目 | 檢查內容 | 檢查結果 | | | | 狀況說明 |
|--------|--|-------|---------|-------|-------|--------------------------|
| | | 已執行/是 | 執行, 但不足 | 未執行/否 | 非執行期間 | |
| 生態保全對象 | 無生態保全對象。 | | | | | |
| 生態保育措施 | (1) [迴避]設置施工圍籬或警示帶,將干擾限制在範圍內,迴避非計畫範圍之良好棲地。 | ✓ | | | | |
| | (2) [縮小]施工便道、資材堆置區等臨時設施設置在已開發或預定開挖拓寬之區域。 | ✓ | | | | |
| | (3) [減輕]每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段(早上8點前及下午6點後)。 | ✓ | | | | 每早地 前施工, 避開動物 覓食時間 |
| | (4) [減輕]於關注物種繁殖期間(4-8月),若發現大量關注物種(環頸雉、彩鵲及燕鴿)或其他水鳥聚集在周邊農田,主動降低施工頻度或分區段施工。 | | | | ✓ | 環頸雉 彩鵲 |
| | (5) [減輕]鄰近溪流施作時,以土包袋、鋼板等擋水設施隔離水體,避免土砂及汙染物流入而影響下游。 | ✓ | | | | |
| | (6) [減輕]溪流不斷流。 | ✓ | | | | |
| | (7) [補償]設置石籠護岸,營造多孔隙邊坡環境。 | | | | ✓ | |
| | (8) [補償]若發現外來種植物,將其移除。 | | | | ✓ | |

備註: 表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商
單位職稱: 工地主任 姓名(簽章): 林義明

監造單位
單位職稱: 監造 姓名(簽章): 陳致銘

生態保育措施施工階段照片及說明

1.



日期：114年01月24日

說明：圍籬+警示交通錐設置

日期： 年 月 日

說明：

2.



日期：114年01月24日

說明：溪流不間斷



日期：114年01月24日

說明：溪流不間斷