

1.生態保育措施自主檢查表

□施工前 ☒ 施工中 □完工後 (編號: 18)

計畫及工程名稱	新市產業園區南側主要聯絡道路工程	填表日期	民國 114 年 4 月 30 日
填表人員 (單位/職稱)	國全營造有限公司	預定完工日 (施工進度)	民國 114 年 5 月 30 日 進度: 83.7%

項目	檢 查 內 容	檢 查 結 果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	無生態保全對象。					
生態保育措施	(1) [迴避]設置施工圍籬或警示帶，將干擾限制在範圍內，迴避非計畫範圍之良好棲地。	✓				
	(2) [縮小]施工便道、資材堆置區等臨時設施設置在已開發或預定開挖拓寬之區域。	✓				每土午8
	(3) [減輕]每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段（早上8點前及下午6點後）。	✓				施工，及
	(4) [減輕]於關注物種繁殖期間（4-8月），若發現大量關注物種（環頸雉、彩鵲及燕鵲）或其他水鳥聚集在周邊農田，主動降低施工頻度或分區段施工。				✓	避開動物 旺盛時段
	(5) [減輕]鄰近溪流施作時，以土包袋、鋼板等擋水設施隔離水體，避免土砂及汙染物流入而影響下游。	✓				
	(6) [減輕]溪流不斷流。	✓				
	(7) [補償]設置石籠護岸，營造多孔隙邊坡環境。				✓	
	(8) [補償]若發現外來種植物，將其移除。				✓	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱： 工地主任 姓名(簽章)： 林美田

監造單位

單位職稱： 監造 姓名(簽章)： 謝品綱

生態保育措施施工階段照片及說明

1.	
	
日期：114年04月30日 說明：圍籬+警示交通錐設置	日期： 年 月 日 說明：
2.	
	
日期：114年04月30日 說明：溪流不間斷	日期：114年04月30日 說明：溪流不間斷