

# 1.生態保育措施自主檢查表

□施工前 ☒ 施工中 □完工後 (編號: 19)

|                 |                  |                 |                           |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 計畫及工程名稱         | 新市產業園區南側主要聯絡道路工程 | 填表日期            | 民國114年5月29日               |
| 填表人員<br>(單位/職稱) | 國全營造有限公司         | 預定完工日<br>(施工進度) | 民國114年6月15日<br>進度: 90.57% |

| 項目     | 檢 查 內 容                                                                  | 檢查結果      |            |           |           | 狀況說明                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
|        |                                                                          | 已執行<br>/是 | 執行，<br>但不足 | 未執行<br>/否 | 非執行<br>期間 |                       |
| 生態保全對象 | 無生態保全對象。                                                                 |           |            |           |           |                       |
| 生態保育措施 | (1) [迴避]設置施工圍籬或警示帶，將干擾限制在範圍內，迴避非計畫範圍之良好棲地。                               | ✓         |            |           |           |                       |
|        | (2) [縮小]施工便道、資材堆置區等臨時設施設置在已開發或預定開挖拓寬之區域。                                 | ✓         |            |           |           |                       |
|        | (3) [減輕]每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段（早上8點前及下午6點後）。                                | ✓         |            |           |           | 每土8點後下午6點前施工，避開動物活動時間 |
|        | (4) [減輕]於關注物種繁殖期間（4-8月），若發現大量關注物種（環頸雉、彩鵲及燕鵲）或其他水鳥聚集在周邊農田，主動降低施工頻度或分區段施工。 |           |            |           | ✓         |                       |
|        | (5) [減輕]鄰近溪流施作時，以土包袋、鋼板等擋水設施隔離水體，避免土砂及汙染物流入而影響下游。                        | ✓         |            |           |           |                       |
|        | (6) [減輕]溪流不斷流。                                                           | ✓         |            |           |           |                       |
|        | (7) [補償]設置石籠護岸，營造多孔隙邊坡環境。                                                |           |            |           | ✓         |                       |
|        | (8) [補償]若發現外來種植物，將其移除。                                                   |           |            |           | ✓         |                       |

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱： 工地主任 姓名(簽章): 林義明

監造單位

單位職稱： 監造 姓名(簽章): 曲品綸

## 生態保育措施施工階段照片及說明

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                 |                                                                                     |
|   |                                                                                     |
| <p>日期：114年05月29日</p> <p>說明：警示交通錐設置</p>                                             | <p>日期：    年    月    日</p> <p>說明：</p>                                                |
| 2.                                                                                 |                                                                                     |
|  |  |
| <p>日期：114年05月29日</p> <p>說明：溪流不間斷</p>                                               | <p>日期：114年05月29日</p> <p>說明：溪流不間斷</p>                                                |