

1.生態保育措施自主檢查表

施工前 施工中 完工後 (編號: 13)

計畫及工程名稱	新市產業園區南側主要聯絡道路工程	填表日期	民國 <u>113</u> 年 <u>11</u> 月 <u>29</u> 日
填表人員 (單位/職稱)	國全營造有限公司	預定完工日 (施工進度)	民國 <u>114</u> 年 <u>1</u> 月 <u>29</u> 日 進度: <u>59.05</u> % (實際)

項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 / 是	執行, 但不足	未執行 / 否	非執行 期間	
生態保全對象	無生態保全對象。					
生態保育措施	(1) [迴避]設置施工圍籬或警示帶,將干擾限制在範圍內,迴避非計畫範圍之良好棲地。	✓				
	(2) [縮小]施工便道、資材堆置區等臨時設施設置在已開發或預定開挖拓寬之區域。	✓				
	(3) [減輕]每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段(早上8點前及下午6點後)。	✓				每日施工於早上8點後,下午6點前,避開動物活動時段
	(4) [減輕]於關注物種繁殖期間(4-8月),若發現大量關注物種(環頸雉、彩鵲及燕鵲)或其他水鳥聚集在周邊農田,主動降低施工頻度或分區段施工。				✓	
	(5) [減輕]鄰近溪流施作時,以土包袋、鋼板等擋水設施隔離水體,避免土砂及汙染物流入而影響下游。	✓				
	(6) [減輕]溪流不斷流。	✓				
	(7) [補償]設置石籠護岸,營造多孔隙邊坡環境。				✓	尚未施工
	(8) [補償]若發現外來種植物,將其移除。				✓	尚未發現外來種植物

備註:表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱: 工地主任 姓名(簽章): 林善明

監造單位

單位職稱: 監造 姓名(簽章): 陳致銘

生態保育措施施工階段照片及說明

1.	
	
日期：113年11月29日 說明：圍籬設置	日期：年月日 說明：
2.	
	
日期：113年11月29日 說明：溪流不間斷	日期：113年11月29日 說明：溪流不間斷