

1.生態保育措施自主檢查表

□施工前 施工中 □完工後 (編號: 14)

計畫及工程名稱	新市產業園區南側主要聯絡道路工程	填表日期	民國 113 年 12 月 31 日
填表人員 (單位/職稱)	國全營造有限公司	預定完工日 (施工進度)	民國 114 年 1 月 31 日 進度: 70.69 % (實際)

項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行 / 是	執行, 但不足	未執行 / 否	非執行期間	
生態保全對象	無生態保全對象。					
生態保育措施	(1) [迴避] 設置施工圍籬或警示帶, 將干擾限制在範圍內, 迴避非計畫範圍之良好棲地。	✓				
	(2) [縮小] 施工便道、資材堆置區等臨時設施設置在已開發或預定開挖拓寬之區域。	✓				
	(3) [減輕] 每日施工時間避開動物覓食及活動旺盛時段 (早上 8 點前及下午 6 點後)。	✓				每日於早上 8 點前施工, 避開動物活躍時段
	(4) [減輕] 於關注物種繁殖期間 (4-8 月), 若發現大量關注物種 (環頸雉、彩鵲及燕鴿) 或其他水鳥聚集在周邊農田, 主動降低施工頻度或分區段施工。				✓	
	(5) [減輕] 鄰近溪流施作時, 以土包袋、鋼板等擋水設施隔離水體, 避免土砂及汙染物流入而影響下游。	✓				
	(6) [減輕] 溪流不斷流。	✓				
	(7) [補償] 設置石籠護岸, 營造多孔隙邊坡環境。				✓	
	(8) [補償] 若發現外來種植物, 將其移除。				✓	

備註: 表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱: 工地主任 姓名(簽章): 林美明

監造單位

單位職稱: 監造 姓名(簽章): 陳致銘

生態保育措施施工階段照片及說明

1.	
	
日期：113年12月31日 說明：圍籬設置	日期： 年 月 日 說明：
2.	
	
日期：113年12月31日 說明：溪流不間斷	日期：113年12月31日 說明：溪流不間斷