



1.東區中華東路二段與中華東路二段 295 巷路口

改善前



改善後



## 2. 東區北門路一段與民族路一段路口

改善前



改善後

### 3. 東區北門路一段與北門路一段 30 巷路口

改善前



改善後




#### 4. 東區東門路二段與林森路一段路口

改善前



改善後



## 5. 東區裕文路與裕忠路路口

改善前



改善後

## 6. 北區成功路與公園路路口

改善前



改善後



## 7. 北區海安路二段與民生路二段路口

改善前



改善後

## 8. 北區公園路與公園南路路口

改善前



改善後



## 9. 北區公園路與北忠街路口

改善前



改善後



## 10. 北區公園南路與西華街路口

改善前



改善後



# 11. 北區公園路與北安路一段路口

改善前



改善後



## 12. 北區成功路與裕民街路口

改善前



改善後



### 13. 安平區安平路與華平路路口

改善前



改善後




# 14. 安平區郡平路與健康三街路口

改善前



改善後




# 15. 安平區國平路與建平七街路口

改善前



改善後



## 16. 永康區復國一路與復華三街路口

改善前



改善後



## 17. 南區中華西路一段與新孝路路口

改善前



改善後

## 18. 南區中華西路一段與新信路路口

改善前



改善後

## 19. 南區中華西路一段與新和路路口

改善前



改善後

## 20. 南區中華西路一段與新平路路口

改善前



改善後

## 21. 南區中華西路一段與清水路路口

改善前



改善後

## 22. 南區中華西路一段與鯤鯓路路口

改善前



改善後

### 23. 南區中華西路一段與建南路路口

改善前



改善後

## 24. 南區中華西路二段與中華西路二段 550 巷路口

改善前



改善後

