

施工階段(施工前)生態檢核報告

工程編號：11140704 工程名稱：臺南市仁德區文賢路(保安路至依仁路)拓寬工程 施工廠商：永鏗營造股份有限公司		
編號	提送項目	辦理情形
1	計畫背景	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	施工階段生態檢核工作執行方法	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	生態背景人員資料	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	環境現況勘查結果	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5	生態保育措施及平面圖	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6	生態保育措施監測計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	環境異常狀況處理計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	環境保護及生態保育教育訓練計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9	施工階段生態檢核地方說明會	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
附件	1. 公共工程生態檢核自評表 2. 施工階段生態檢核相關表單 3. 本案生態團隊介紹及專業人員證明文件 4. 現勘植物調查名錄 5. 施工階段生態檢核地方說明會簽到單 6. 施工階段生態檢核地方說明會簡報 7. 施工階段生態檢核地方說明會回應表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
施工廠商		監造單位
  陳冠宏		   洪瑞祥

永鏗
營造
股份
有限
公司

工 地 主 任 徐 繼 民

管 理 師 郭 晉 宏

管 理 師 李 桂 鳳