

臺南市下營區公所111年度 「公園設施安心專案」影像紀錄摘要

時 間：111年3月30日15時。

地 點：文小二運動公園。

出席人員：下營區公所政風室、廉政志工顏好真等共計6人

摘 要：

案內配合本年度執行「公園設施安心專案」，偕同本所廉政志工顏好真至下營區多用途運動公園風雨球場工程案地點文小二運動公園進行先期巡查，經檢視數項待改進事項後，責請本所農業及建設課針對緊急事項立即改善，並逐步規劃辦理。





