

臺南市政府工務局第二工務大隊道路巡查表

日期：110.06.04

地點：關子嶺明隧道

巡查人員：工程師邱柏榕

名稱	項次	檢查項目	檢查情形	備註
路基及邊坡	一	路面塌陷	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
	二	邊坡滑動、崩落	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 上邊坡 <input type="checkbox"/> 下邊坡
	三	擋土牆 <input type="checkbox"/> 側移； <input type="checkbox"/> 掏空； <input type="checkbox"/> 排水孔阻塞	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 上邊坡 <input type="checkbox"/> 下邊坡
鋪面	一	路面 <input type="checkbox"/> 坑洞； <input type="checkbox"/> 破(龜)裂； <input type="checkbox"/> 車轍； <input type="checkbox"/> 鋪面變形推擠	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
	二	修補變壞	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
	三	人手孔周圍沉陷或損壞	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
橋梁	一	伸縮縫高差不平整，行車時車輛跳動	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
	二	伸縮縫有雜草、土砂或其他異物堵住	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
隧道	一	襯砌漏水	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input checked="" type="checkbox"/>	襯砌無漏水(附圖一)
	二	洞門結構歪斜開啟	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input checked="" type="checkbox"/>	洞門無歪斜(附圖二)
	三	內裝修飾板破損、掉落	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input checked="" type="checkbox"/>	內裝無破損(附圖三)
	四	機電設備或照明設施運作異常	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input checked="" type="checkbox"/>	機電設備正常(附圖四)
	五	鋪面及隧道內排水設施	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input checked="" type="checkbox"/>	鋪面設施正常(附圖五)
	六	洞口邊坡	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input checked="" type="checkbox"/>	洞口邊坡正常(附圖六)
排水設施	一	蓋版 <input type="checkbox"/> 損壞； <input type="checkbox"/> 遺失	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
	二	<input type="checkbox"/> 水溝； <input type="checkbox"/> 集水井； <input type="checkbox"/> 箱涵； <input type="checkbox"/> 其他排水路受阻	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 土石 <input type="checkbox"/> 雜草、其他_____
路權維護	一	路權內施工未設置交維	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
	二	路權內施工工地周遭雜亂不整潔	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
	三	廣告物影響 <input type="checkbox"/> 路基； <input type="checkbox"/> 行車安全； <input type="checkbox"/> 景觀	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	
	四	道路用地遭佔用	是 <input type="checkbox"/> ；樁號位置_____。 否 <input type="checkbox"/>	

會辦人員：

副隊長：

第二工務大隊副大隊長張國淵

隊長：

第二工務大隊大隊長徐敏哲

派工單編號：

110 06 04 關子嶺明隧道巡查

附圖一



附圖二



附圖三



附圖四



附圖五



附圖六

