

# 113 年臺南市白河區避難收容處所定期檢查紀錄表

日期：113 年 7 月

| 編號 | 處所名稱               | 耐震度/<br>結構安檢  | 消防檢核  | 公共安全<br>檢核   | 電器用品  | 淋浴設備及廁所   | 飲水設備   | 門窗  | 環境清潔<br>及休閒設備   | 無障礙及<br>特殊設施   |
|----|--------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 1  | 河東國小/勤學樓/1樓        | 申報日期<br>106 年 9 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>113 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>110 年 9 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____  | <input checked="" type="checkbox"/> 電視 3 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 9 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 6 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈   | <input type="checkbox"/> 熱水器__臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 3 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 8 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>4 臺 | 出入口 6 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶  | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃) |
| 2  | 河東國小六溪分校/ABC棟教室/1樓 | 申報日期<br>105 年 9 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>113 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>112 年 11 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 電視 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 12 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input type="checkbox"/> 熱水器__臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 5 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 6 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺 | 出入口 12 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____            | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃) |
| 3  | 仙草實小/學生活動中心/1樓     | 申報日期<br>98 年 6 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____  | 申報日期<br>113 年 2 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>111 年 10 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 4 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈              | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間<br>(以開口契約辦理) | <input type="checkbox"/> 飲水機<br>____ 臺         | 出入口 2 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶  | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃) |

| 編號 | 處所名稱             | 耐震度/結構安檢  | 消防檢核   | 公共安全檢核  | 電器用品  | 淋浴設備及廁所   | 飲水設備  | 門窗  | 環境清潔及休閒設備   | 無障礙及特殊設施   |
|----|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 4  | 仙草實小關嶺分校/教學大樓/1樓 | 申報日期<br>105年10月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>_____ | 申報日期<br>113年2月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>_____ | 申報日期<br>110年7月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>_____  | <input checked="" type="checkbox"/> 電視4臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇13臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣10臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭2組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台6個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所4間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1臺                 | 出入口30個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____   | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃)            |
| 5  | 白河國中/學生活動中心/1樓   | 申報日期<br>98年6月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>_____   | 申報日期<br>113年3月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>_____ | 申報日期<br>112年10月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>_____ | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇20臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣6臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈            | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組<br>(活動中心旁室內球場內)<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台6個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所10間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間<br>(敬業樓)(以開口契約辦理) | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1臺<br>(活動中心旁室內球場內) | 出入口5個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶  | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 音響_____<br>2. _____<br>3. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃) |
|    | 白河國中/操場          | 申報日期<br>__年__月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>操場     | 申報日期<br>__年__月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>操場    | 申報日期<br>__年__月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>操場     | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input type="checkbox"/> 電扇__臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣__臺<br><input type="checkbox"/> 有電燈  | <input type="checkbox"/> 熱水器__臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input type="checkbox"/> 洗手台__個<br><input type="checkbox"/> 廁所__間<br><input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間  | <input type="checkbox"/> 飲水機<br>-                             | 出入口__個<br><input type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶                       | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____              | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃)            |
| 6  | 白河國小/學生活動中心/1樓   | 申報日期<br>109年6月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估               | 申報日期<br>113年2月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>_____ | 申報日期<br>112年10月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>_____ | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇12臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣9臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈            | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台5個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所14間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>2臺<br>(地下室、辦公室各1臺) | 出入口5個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶  | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____   | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室          |

| 編號 | 處所名稱                         | 耐震度/結構安檢  | 消防檢核   | 公共安全檢核   | 電器用品  | 淋浴設備及廁所  | 飲水設備  | 門窗  | 環境清潔及休閒設備  | 無障礙及特殊設施  |
|----|------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| 7  | 竹門國小/學生活動中心/1樓               | 申報日期<br>98年6月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____   | 申報日期<br>113年2月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>110年7月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 16 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈              | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><small>(幼兒園)</small><br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><small>(幼兒園)</small><br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 8 間(外面)<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間<br><small>以開口契約辦理</small> | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺<br><small>(幼兒園)</small>  | 出入口 4 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶  | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 音響 _____<br>2. 投影機 _____<br>3. _____         | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br><small>(有規劃)</small> |
| 8  | 大竹國小/A(行政) B(教學) C(廚房)棟/1、2樓 | 申報日期<br>101年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____  | 申報日期<br>113年2月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>112年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 電視 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 28 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 31 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><small>(幼兒園)</small><br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 11 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 31 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間   | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>6 臺<br><small>(班級教室)</small> | 出入口 16 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 桌球桌 _____<br>2. _____<br>3. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室                         |
| 9  | 內角國小/學生活動中心/1樓               | 申報日期<br>98年4月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, _____       | 申報日期<br>113年2月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估            | 申報日期<br>111年10月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估<br>-      | <input checked="" type="checkbox"/> 電視 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 6 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈   | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 4 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 4 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 7 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間   | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>3 臺<br><small>(班級教室)</small> | 出入口 6 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶  | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 音響 _____<br>2. _____<br>3. _____  | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br><small>(有規劃)</small> |
| 10 | 玉豐國小/行政暨教學大樓/1樓              | 申報日期<br>107年12月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>113年2月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | 申報日期<br>111年2月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 電視 6 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 42 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 14 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 5 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 17 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間  | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>2 臺                          | 出入口 20 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備  | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室                                    |

| 編號 | 處所名稱          | 耐震度/結構安檢   | 消防檢核   | 公共安全檢核   | 電器用品  | 淋浴設備及廁所  | 飲水設備  | 門窗   | 環境清潔及休閒設備   | 無障礙及特殊設施   |
|----|---------------|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| 10 | 玉豐國小/操場       | 申報日期<br>年 月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>操場   | 申報日期<br>年 月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>操場   | 申報日期<br>年 月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>操場   | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input type="checkbox"/> 電扇__臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣__臺<br><input type="checkbox"/> 有電燈  | <input type="checkbox"/> 熱水器 臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input type="checkbox"/> 洗手台 個<br><input type="checkbox"/> 廁所__間<br><input type="checkbox"/> 無障礙廁所 間  | <input type="checkbox"/> 飲水機<br>-               | 出入口__<br>個<br><input type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶                    | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. ____<br>2. ____<br>3. ____ | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃)            |
| 11 | 大林社區活動中心/1樓   | 申報日期<br>106年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:      | 申報日期<br>112年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:      | 申報日期<br>112年11月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估,說明:     | <input checked="" type="checkbox"/> 電視_1_臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇_9_臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣_5_臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器_1_臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭_1_組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台_5_個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所_7_間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所_3_間 | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>_1_臺 | 出入口_2_個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 卡拉ok | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃) |
|    | 大林社區活動中心/室外空間 | 申報日期<br>年 月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>室外空間 | 申報日期<br>年 月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>室外空間 | 申報日期<br>年 月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明:<br>室外空間 | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input type="checkbox"/> 電扇__臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣__臺<br><input type="checkbox"/> 有電燈  | <input type="checkbox"/> 熱水器 臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input type="checkbox"/> 洗手台 個<br><input type="checkbox"/> 廁所__間<br><input type="checkbox"/> 無障礙廁所 間  | <input type="checkbox"/> 飲水機                    | 出入口__<br>個<br><input type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶                    | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. ____<br>2. ____<br>3. ____ | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室<br>(有規劃)            |