

112 年臺南市白河區避難收容處所定期檢查紀錄表

日期：112 年 10 月

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔 及休閒設備	無障礙及 特殊設施
1	河東國小/勤學樓/1樓	申報日期 106 年 9 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 112 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 110 年 9 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 3 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 9 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 6 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 3 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 7 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 4 臺	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 桌球桌 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室 (有規劃)
2	河東國小六溪分校/ABC棟教室/1樓	申報日期 105 年 9 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 112 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 108 年 11 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 5 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 6 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 2 臺	出入口 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室 (有規劃)
3	仙草實小/學生活動中心/1樓	申報日期 98 年 4 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 112 年 2 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 111 年 10 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 (以開口契約辦理)	<input type="checkbox"/> 飲水機 ____臺	出入口 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設施
4	仙草實小關嶺分校/教學大樓/1樓	申報日期 105年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	申報日期 112年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	申報日期 110年7月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	<input checked="" type="checkbox"/> 電視4臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇10臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣10臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭2組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台6個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所14間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1臺	出入口30個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
5	白河國中/學生活動中心/1樓	申報日期 98年4月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	申報日期 112年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	申報日期 108年06月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇20臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣6臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 (活動中心旁室內球場內) <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台6個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所6間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間 (以開口契約辦理)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1臺 (活動中心旁室內球場內)	出入口5個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 音響 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
	白河國中/操場	申報日期 __年__月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明: 操場	申報日期 __年__月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明: 操場	申報日期 __年__月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估,說明: 操場	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input type="checkbox"/> 電扇__臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input type="checkbox"/> 洗手台__個 <input type="checkbox"/> 廁所__間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input type="checkbox"/> 飲水機 -	出入口__個 <input type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室 (有規劃)
6	白河國小/學生活動中心/1樓	申報日期 109年6月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估	申報日期 112年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	申報日期 110年8月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇8臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣9臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台1個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所14間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間 (以開口契約辦理)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 2臺 (地下室、辦公室各1臺)	出入口5個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設施
7	竹門國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98年6月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 112年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 110年7月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input type="checkbox"/> 電視____臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇16臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <small>(幼兒園)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <small>(幼兒園)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台1個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所8間(外面) <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間 <small>以開口契約辦理</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1臺 <small>(幼兒園)</small>	出入口4個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 音響 2. 投影機 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
8	大竹國小/A(行政) B(教學) C(廚房)棟/1、2樓	申報日期 101年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 112年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 108年6月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇28臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣14臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <small>(幼兒園)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <small>(幼兒園)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台11個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所31間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 6臺 <small>(班級教室)</small>	出入口16個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
9	內角國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98年4月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, _____	申報日期 112年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估	申報日期 111年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估	<input checked="" type="checkbox"/> 電視1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇6臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭4組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台4個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所7間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 3臺 <small>(班級教室)</small>	出入口6個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 音響 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
10	玉豐國小/行政暨教學大樓/1樓	申報日期 107年12月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 112年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 111年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視6臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇42臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣14臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台5個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所16間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 2臺	出入口20個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設施
10	玉豐國小/操場	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 ■不需評估,說明: 操場	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 ■不需評估,說明: 操場	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 ■不需評估,說明: 操場	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input type="checkbox"/> 電扇__臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input type="checkbox"/> 洗手台__個 <input type="checkbox"/> 廁所__間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input type="checkbox"/> 飲水機 -	出入口__個 <input type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1.____ 2.____ 3.____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 ■哺乳室 (有規劃)
11	大林社區活動中心/1樓	申報日期 106年9月 ■合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	申報日期 112年9月 ■合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	申報日期 108年12月 ■合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估,說明:	■電視_1_臺 ■電扇_9_臺 ■冷氣_2_臺 ■有電燈	■熱水器_1_臺 ■蓮蓬頭_1_組 ■洗手台_5_個 ■廁所_7_間 ■無障礙廁所_3_間	■飲水機 _1_臺	出入口_2_個 ■暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 ■有窗戶	■垃圾清運 ■休閒設備 1.卡拉ok	■無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 ■哺乳室
	大林社區活動中心/室外空間	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 ■不需評估,說明: 室外空間	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 ■不需評估,說明: 室外空間	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 ■不需評估,說明: 室外空間	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input type="checkbox"/> 電扇__臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input type="checkbox"/> 洗手台__個 <input type="checkbox"/> 廁所__間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input type="checkbox"/> 飲水機	出入口__個 <input type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1.____ 2.____ 3.____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 ■哺乳室 (有規劃)

106.12.06 修正

註：本表為季報請於每季1月份(第一季)、4月份(第二季)、7月份(第三季)及10月份(第四季)辦理安全檢查及核章後於10號前(掃描檔)傳報社會局。

檢核人：課員徐嘉淳
1006

課長：社會課鄭桂蘋
1006