



(單位) 巡查修復 3 月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
				燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	4小時內維修完成	超過4小時至24小時內維修完成	超過24小時至48小時內維修完成	超過48小時維修完成	完工確認日期
7	3/13日	東庄 491693	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											加裝前遮	3/13			V		3/14
8	3/14夜	東庄 491622、491623	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V		3/14			V		3/15
9	3/20夜	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
10	3/21日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
11	3/25夜	社子 492821 南廊 490129 隆田 491801	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V	3/25			V		3/26

12	3/26 夜	大崎 491418	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V				3/26			V		3/27
總計																						

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 2 頁，共 3 頁

附表三

(單位) 巡查修復 3 月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號或 村里道路位置、路燈或電 桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計								
				燈 管 立 桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派工 日期	4 小時內 維修完成	超過 4 小 時至 24 小時內維 修完成	超過 24 小 時至 48 小 時內維 修完成	超過 48 小 時維修完 成	完工 確認 日期		
13	3/27 日夜	南廊 492629 湖山 491409	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V		電桿 移除	3/27				V		3/28
14	3/28 夜	隆本 491052、491030 二鎮 492053 渡頭 492716	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V			3/28				V		3/29
15	3/30 夜	隆本 491068	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V			3/30				V		4/1
16	3/31	官田 492881	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V			3/31				V		4/1

總計				0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	0	11	0	0	

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 3 頁，共 3 頁