

(單位) 巡查修復 4 月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計												
				燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	4小時內維修完成	超過4小時至24小時內維修完成	超過24小時至48小時內維修完成	超過48小時維修完成	完工確認日期						
6	4/13夜	南廊 492688	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					4/13				V			4/15
7	4/15夜	隆田 490279 拔林 490877 嘉南 492492	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V				4/15				V			4/15
8	4/16日	隆田 491858	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工														加設前遮		4/16				V			4/17
9	4/18日	南廊 492631	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工														電桿移動		4/18				V			4/19
10	4/20夜	大崎 492507	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V				4/20				V			4/22

			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施																
			<input type="checkbox"/> 現場改善																
			<input type="checkbox"/> 列案派工																
			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施																
			<input type="checkbox"/> 現場改善																
			<input type="checkbox"/> 列案派工																
總計				0	0	0	0	0	0	0	9	0	4		0	1	11	0	

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 3 頁，共 3 頁