

(單位) 巡查修復 5 月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計												
				燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	4小時內維修完成	超過4小時至24小時內維修完成	超過24小時至48小時內維修完成	超過48小時維修完成	完工確認日期						
6	5/14 夜	大崎 491419	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					5/14				V			5/15
7	5/15 日	南廓 490004、490034、490427、490421	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V				5/15				V			5/16
8	5/22 日	渡拔 492563	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工														電桿撞斷		5/22				V			5/24
9	5/24 夜	二鎮公園編號 24	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V				5/24				V			5/25
10	5/26 日	東西庄 490832、490834	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V				5/26				V			5/28

			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施																
			<input type="checkbox"/> 現場改善																
			<input type="checkbox"/> 列案派工																
			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施																
			<input type="checkbox"/> 現場改善																
			<input type="checkbox"/> 列案派工																
總計				0	0	0	0	0	0	0	9	0	2		0	1	9	0	

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 3 頁，共 3 頁