

(單位) 巡查修復 6 月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計								
				燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	4小時內維修完成	超過4小時至24小時內維修完成	超過24小時至48小時內維修完成	超過48小時維修完成	完工確認日期		
6	6/14日	官田 491384 烏山頭 492309(開關箱及鐵桿)	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V		配合工程吊除	6/14			V		6/15
7	6/18夜	渡頭 492782 烏山頭 492417、492512 嘉南高幹 27	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			6/18		V			6/18
8	6/19日	二鎮 491107、492905	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			6/19			V		6/20
9	6/20日	南廊 492666、492660	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			6/20			V		6/21
10	6/23夜	東西庄 490822 官田 491961	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			6/23			V		6/25

			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																
			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																
總計				0	0	0	0	0	0	0	13	0	1		0	2	11	0	

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 3 頁，共 3 頁