

(單位) 巡查修復12月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 4 小 時 至 24 小 時 內	完 成 數 超 過 24 小 時 至 48 小 時 內	完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期
1	12/2	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
2	12/5	南廊公編 078	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工	V											12/5		V			12/6
3	12/6	490425、490426、 490242、490191	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V		12/6		V			12/7
4	12/8	隆田 059 公編 311、491951	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V		12/8		V			12/9
5	12/9	491720	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V		12/9		V			12/10
6	12/13	490038	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V		12/13		V			12/14
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復12月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕 設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計									
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	維 修 完 成 至 超 過 24 小 時 內	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期			
7	12/14	490224、490512	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			12/14		V				12/15
8	12/17	隆本里047、大崎里014、大崎里013、492396	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			12/17			V			12/19
9	12/19	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																				
10	12/20	490196	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			12/20		V				12/21
11	12/20	490940、490941、隆田公編019	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工	V										V			12/20			V			12/22
12	12/22	492560	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			12/22		V				12/23
總計																							

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復12月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕 設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計										
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 接 點 生 鏽	開 關 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	維 修 完 成 至 超 過 4 小 時	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期			
13	12/28	492785、490512	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V			12/28			V		12/30	
14			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																					
15			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																					
16			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																					
17			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																					
18			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																					
總計																								

巡查人：

承辦：

課長/股長：