

臺南市113年度01月份違反職業安全衛生法事業單位/事業主一覽表

113/02/15公告 (裁處日期: 112/12/26 ~ 113/01/31)

項次	事業單位名稱(負責人)/自然人姓名	違反法規條款	違反法規內容	裁罰金額	處分字號	處分日期
1	達邦蛋白生技股份有限公司(劉郁芬)	職業安全衛生設施規則第58條第5款	自動化機械具有危險之部分，有危害勞工安全之處未設置具有連鎖性能之安全門等設備。	100,000	南市勞安字 第1121592029號	1130103
2	大舜鈹金股份有限公司(白賜春)	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構：三、發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。	30,000	南市勞安字 第1130077089號	1130115
3	的克營造有限公司(謝佳容)	職業安全衛生法第27條第1項第3款	事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，為防止職業災害，原事業單位未採取下列必要措施：三、工作場所之巡視。	60,000	南市勞安字 第1121510729號	1130103
4	增達營造有限公司(張明芳)	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度二公尺以上開口部分作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	60,000	南市勞安字 第1130115985號	1130118
5	崇雅營造有限公司(林彥君)	職業安全衛生法第37條第2項第3款	事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主未於8小時內通報勞動檢查機構：三、發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。	60,000	南市勞安字 第1121662780號	1130104
6	正鈿金屬工程有限公司(吳柏順)	營造安全衛生設施標準第19條第1項	勞工於高度二公尺以上之開口部分進行鋼承板鋪設等作業，未確實使用安全防護用具及設備。	60,000	南市勞安字 第1121663224號	1130104
7	億力工程有限公司(周素娟)	營造安全衛生設施標準第19條第1項	勞工於高度二公尺以上之施工架拆除作業，未使用安全帶等安全防護用具及設備。	30,000	南市勞安字 第1130062107號	1130109
8	永先實業有限公司(楊慈恩)	職業安全衛生設施規則第228條規定;營造安全衛生設施標準第19條第1項	1.5公尺以上之場所作業時，未設置使勞工安全上下之設備;對於高度二公尺以上施工架搭設作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	60,000	南市勞安字 第1130085814號	1130129
9	巨祥科技有限公司(蔡育峻)	營造安全衛生設施標準第11條之1	勞工進入營繕工程工作場所作業時未正確配戴安全帽。	60,000	南市勞安字 第1130085876號	1130129
10	文建營造有限公司(陳慶建)	營造安全衛生設施標準第19條第1項	對於高度二公尺以上模板作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	60,000	南市勞安字 第1130095767號	1130129
11	瑞興國際物流有限公司(陳君平)	營造安全衛生設施標準第19條第1項	勞工於高度二公尺以上之開口部分進行鋼承板鋪設等作業，未確實使用安全防護用具及設備。	60,000	南市勞安字 第1130080098號	1130118
12	鼎鑫營造工程有限公司(徐淑靜)	職業安全衛生法第27條第1項第1款	將鋼構組立等作業交付承攬，與承攬人分別僱用勞工共同作業時，未設置協議組織。	60,000	南市勞安字 第1130079877號	1130118