

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月2日09時00分☒日間 ☐夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
1	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月5日18時00分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
2	燈編：南廊公編078	☐ 正常 ☒ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
--	-----	--	--	--	---	---

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年12月6日18時00分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
3	燈編： 490425、490426	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：490242	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：490191	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月8日18時00分

☐日間☐夜間☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
4	燈編： 隆田 059 公編 311	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：491951	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：承辦：課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月9日10時00分

☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
5	燈編：491720	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

5	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月13日19時30分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

6	燈編：490038	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月14日10時20分

☒日間☐夜間☐特別巡查

項	地點	巡查項目	備註
---	----	------	----

次		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
7	燈編： 490224、490512	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月17日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項	地點	巡查項目	備註
---	----	------	----

次		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
8	燈編：隆本里 047	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：大崎里 014、 大崎里 013	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：492396	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月19日19時00分☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
9	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月20日18時00分

☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
10	燈編：490196	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月20日10時00分 ☒日間 ☐夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
11	燈編： 490940、490941	☐ 正常 ☒ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：隆田公編019	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年12月22日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
12	燈編：492560	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
--	-----	--	--	--	---	---

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年12月28日18時00分

☐日間☐夜間☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
13	燈編：492785	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：490512	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：