

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年6月6日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡 查 項 目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
1	燈編：東庄111 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關箱開關投不上	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：492201 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關箱開關投不上	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關箱開關投不上	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：開關箱開關投 不上	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案派 工 ☐ 其他：
--	-------------------------------------	---	--	--	---	---

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年6月6日18時00分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡 查 項 目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈 具	其他	
全區巡查	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關箱開關投不上	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關箱開關投不上	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關箱開關投不上	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關箱開關投不上	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關箱開關投不上	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
路 (街)段 巷 弄	號描述：				

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區： 宜田區 日期： 111 年6月7日 18 時 00 分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地 點	巡 查 項 目				備 註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
2	燈編：491242 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
2-1	燈編：490104至490117 路 (街) 段 巷弄 號 描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街) 段 巷弄	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	號 描述：					
	燈編： 路 (街) 段 巷弄 號 描述：	☐ 正常 ☐ 傾 ☐ 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街) 段 巷弄 號 描述：	☐ 正常 ☐ 傾 ☐ 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區： 宜田區 日期： 111 年 6 月 8 日 10 時 00 分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地 點	巡 查 項 目				備 註
		燈桿(立管)	開關箱	燈 具	其 他	
3	燈編：492330 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：490569 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
3-1	燈編：南廊 139-3 路(街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

				損		
	燈編： 路 (街) 段 巷弄 號 描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪 斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破 損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案派 工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年6月13日18時00分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡 查 項 目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
	燈編：渡拔里7-1路(街)段巷弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：渡拔里7-2(街)段巷弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：渡拔里7-3路(街)段巷弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路(街)段巷弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路(街)段巷弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	號描述：					
--	------	--	--	--	--	--

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：宜田區 日期：111年6月14日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地 點	巡 查 項 目				備 註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
4	燈編：311(059) 路(街)段巷弄 號描述：隆田	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：490258 路(街)段巷弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
4-1	燈編：台一線164-170 路(街)段巷弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

				損		
4-1	燈編：491064 至 491067 路(街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪 斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破 損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改 善 ☐ 列案派 工 ☐ 其他：
4-1	燈編：南廊 139-1 至 139- 5 路(街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪 斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破 損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案派 工 ☒ 其他： 台電線 路故障

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：宜田區

日期：111年6月15日9時30分

☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地 點	巡 查 項 目				備 註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
5	燈編：492427 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪 斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破 損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☒ 列案 派工 ☐ 其 他：

5	燈編：491177 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☒ 其他：加裝前遮罩	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：492124 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5-1	燈編：490639 至 490648 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年6月16日10時00分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡 查 項 目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
6	燈編：492557 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
--	---	---	---	---	--

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

附表一

臺南市政府路燈巡查

行政區： 宜田區 日期： 111 年 6 月 17 日 10 時 30 分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地 點	巡 查 項 目				備 註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
7	燈編：渡頭242-21{491928} 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☒ 其他：車禍燈桿損壞	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	號描述：					
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

臺南市政府路燈巡查

行政區：官田區 日期：111年6月20日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡 查 項 目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
	燈編：渡頭里 490581 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：車禍燈桿損壞	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：烏山頭 里 492478 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：車禍燈桿損壞	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：烏山頭 里 492479 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：車禍燈桿損壞	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
--	--	---	---	---	---	--

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年6月21日18時00分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
8-1	燈編：隆田310 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☒ 其他：台電線路問題	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☒ 其他：台電維修
8	燈編：隆田311 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：二鎮公園11 路 (街)段 巷 弄	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

	號描述：					
8	燈編：南廊 139-4 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☒ 列案 派工 ☐ 其 他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年6月22日10時30分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡 查 項 目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
9	燈編：491345 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：491346 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：
--	-------------------------------------	---	--	--	---	---

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區： 宜田區 日期： 111 年 6 月 23 日 09 時 00 分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡 查 項 目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
全區巡查	燈編：隆田里 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：開關投不上	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
--	---	---	---	---	--

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年6月23日18時00分

☐日間☐夜間☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
10	燈編：烏山頭 加油站前 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☒ 其他：開關投不上	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☒ 其他：高工局施工造成
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	號描述：					
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年6月24日18時00分 ☐日間☐夜間☒特別巡查

項次	地點	巡 查 項 目				備註
		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
11	燈編：烏山交流道 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☒ 其他：高工局	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☒ 其他：公公局作業影響
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：
--	--	---	---	---	---	---

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年6月27日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地 點	巡 查 項 目				備 註
		燈桿(立管)	開關箱	燈 具	其他	
	燈編：社子333.334路(街)段巷弄號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：社子335.336路(街)段巷弄號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：社子337.338路(街)段巷弄號描述：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：社子 339 路(街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：

巡查人員：

承辦：

課長/股長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年6月30日 18時00分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地 點	巡 查 項 目				備 註
		燈桿(立管)	開關箱	燈 具	其他	
12-1	燈編：二鎮 214-2 路(街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☒ 其他：轉向	☐ 正常 ☒ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：
12-2	燈編：二鎮 212-2 路(街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☒ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：

	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：
	燈編： 路 (街)段 巷 弄 號描述：	☐ 正常 ☐ 傾 斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 凹 陷 ☐ 缺蓋	☐ 正 常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆 脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過 期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生 銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改 善 ☐ 列案 派工 ☐ 其 他：

巡查人員：

承辦：

課長/股長：