



弱勢勞工房屋修繕

104.06.14鹽水區林000

弱勢家庭基本資料

姓名

- 林000

年齡

- 72歲

家庭狀況

- 夫與獨子已歿，與媳婦及就讀國小孫子共同居住

房屋修繕前狀況



修繕前內部



修繕前外部

房屋修繕前狀況



屋頂、牆壁老舊



外牆毀損

鐵皮屋重建



鋼骨搭設



鋼骨搭設

泥水灌漿



灌漿



粉光

電線迴路裝設



拉設電線迴路



拉設電線迴路

內部裝潢



隔間設置



房屋牆面

燈具面板裝設



裝設燈具



裝設面板

修繕完成



修繕後內部



修繕後外部