

# 弱勢家庭房屋修繕

柳營區 陳○○

104.08.16





## 基本資料


- 60歲，未婚獨居。
- 打零工維生而經濟狀況不佳。
- 家中無衛浴設備。

# 修繕前評估



# 修繕前屋況


外觀 內部



# 鐵厝搭建



# 化糞池及給排水配置施工



# 電線迴路配置施工



# 地面灌漿及粉光



# 內部木作修繕及天花板施作





# 浴廁內部磁磚及地磚施作



# 內部壁面粉刷施工



# 燈具、衛浴設備安裝



# 修繕前後對照

修繕前外觀

修繕後外觀



# 修繕前後對照

修繕前內部

修繕後內部



# 修繕完成-全新衛浴設備、床組、 床墊及電風扇

